

漳州生产厂家

产品名称	漳州生产厂家
公司名称	莫塔（厦门）石油科技有限公司
价格	166.00/瓶
规格参数	MOTTA:1000 L800:1000 上海:1000
公司地址	厦门市软件园三期诚毅大街358号1302单元之一 (注册地址)
联系电话	13666013779

产品详情

国家的参考标准是机油和燃油的消耗比不得高于0.3%。

一般来说，机油的非正常进入有这几种情况：

- 1、活塞/汽缸壁损坏，导致两者间隙过大，使机油“有机可乘”，进入燃烧室。
- 2、由于油品等原因导致发动机积碳，使活塞环失去弹性，导致密封效果不佳。
- 3、气门油封出现老化、磨损现象，无法达到良好的密封效果。当发动机停转时，机油因重力作用，从油封的间隙进入气缸，导致点火时出现烧机油现象。