

短节距滚子输送链条 金华恒力链条质量放心

产品名称	短节距滚子输送链条 金华恒力链条质量放心
公司名称	金华市恒力链条有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县白洋街道童庐工业区
联系电话	18606799960 18606799960

产品详情

金华市恒力链条有限公司为您介绍不同链条的相关小知识：

如何减少链条的磨耗？链条的磨耗程度在于：

- 使用习惯(性能、变速的频率、车架中心线)。
- 环境(地形、潮湿、干燥、泥泞、水分、盐分)。
- 车手骑乘状况。
- 保养的程度。

预防非必要的链条磨耗

无论使用何种链条，为了让链条传动系统寿命达到上限里程数，建议一些小技巧：

- 依循我们建议的保养步骤。
- 变速时请尽量避免使用较小齿片搭配较小飞轮，或较大齿片搭配较大飞轮等极端档位组合。
- 变速时，预先考虑路况(例如上坡时，短节距滚子输送链条，提早变速以避免变换齿轮时，过大的力量附加在链条上。)
- 停车前，请变换到较小齿盘，如此可避免静止时还需要变速。

当链条磨损到一定程度时需要更换新的链条！

为什么需要更换链条呢？

当链条磨损时：

1. 变速不灵活，加速及爬坡时更明显。
2. 飞轮的磨损也变大，要一起换，却是浪费。早点更换链条的话，飞轮寿命更长。
3. 比赛中会断链。感受不到比赛乐趣，很失望。
4. 链条刚性降低，加速感也降低，也是体力的浪费。

想了解更多吗？欢迎致电金华市恒力链条有限公司，我们将竭诚为您服务！

浙江省金华市恒力链条有限公司，前生是武义县恒力链条厂。拥有固定资产2000万，年产量500多万千米。公司生产A系列短节距精密滚子链条、摩托车链条、传动链条、工业链条、428H镀铬链条等...从1994年创立以来，公司在链条制造方面具有丰富的经验和坚实的基础。产品刚劲耐磨，坚韧抗拉，质量精益求精，产品畅销世界各地，深受客户的青睐和赞誉。热忱欢迎国内外客户来人来函洽谈业务，来图来样定做其他非标准链条。恒力承诺一如既往的坚守信誉，服务客户。

下面为您介绍中心距和链长：

链传动中心距过小，则小链轮上的包角小，同时啮合的链轮齿数就少；若中心距过大，则易使链条抖动。一般可取中心距 $a=(30 \sim 50)p$ ，最大中心距 $80p$ 。

欢迎致电金华市恒力链条有限公司，我们将竭诚为您服务！

金华市恒力链条有限公司专业生产工业链条，输送链条，摩托车链条，传动链条，期待与您的合作！

下面与您分享链条的小资讯：

说到链条，我们生活中最常见到的，肯定就是自行车、摩托车上面使用的链条了。为了链条的使用性能更加优越，锰钢链条，镀铜链条都是在制作工艺中，可以而为之的。链条所指的不仅是我们所了解的这些，还有工业输送链。

工业输送链，使用频率很高，在食品加工业非常常见。但据链条厂家介绍，工业输送链出现故障的概率也比较大，短节距滚子输送链条批发价，而引起输送链故障的因素，短节距滚子输送链条供应商，主要有下面两个。

- 1、护理不够、润滑不足，直接后果是导致工业输送链出现磨损，这是最常见的故障。链条厂家称，工业输送链易产生磨损的地方是轮和轴，原因是润滑不够。因此，为了避免这一故障频繁出现，建议制定严格的输送链护理制度，安排人定期对输送链进行检查，及时添加润滑剂。若链条已轻微磨损，可反装链轮，以增加使用时间。
- 2、输送链过度使用。在一些工厂，工人休息时，可能机器仍在运作，这就导致工业输送链也长期处于“

工作”状态，而出现疲劳，更进一步的后果是链条失效。链条厂家表示，工业输送链不间断工作，超出了标准负荷，以致受力不均，出现断裂或挤压。建议操作人员要好好爱护工业链，避免过度使用而加速失效。

以上是工业输送链故障的两个常见诱因，此外，操作人员对工业链的原理构造不熟，操作方式野蛮等，都会让其受损。

输送链出现故障，对于整个生产线上的生产都是具有不利影响的。尤其对于规模较大的生产车间里的生产线表现更为明显。因此对于车间的机械设备的管理，以及人员的管理，都需要有比较周到的程序。

您了解更多吗？欢迎您的来电！

短节距滚子输送链条-金华恒力链条质量放心由金华市恒力链条有限公司提供。金华市恒力链条有限公司（www.hllt8888.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！