

# 秦淮区光纤切割头 光纤切割头推荐 无锡超强伟业

产品名称	秦淮区光纤切割头 光纤切割头推荐 无锡超强伟业
公司名称	无锡超强伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新吴区鸿山街道机光电工业园锡协路203号
联系电话	13373636388 13373636388

## 产品详情

光纤激光切割头是激光切割设备的不可或缺的一部分，主要有三种分类即平面光纤激光切割头、三维光纤激光切割头、二氧化碳激光切割头、YAG固体激光切割头。这三类光纤激光切割头都是昆山阿斯米特激光科技有限公司的主打产品。光纤激光切割头是光纤激光切割设备的核心，如何使用光纤激光切割设备？

光纤激光切割机是一款性价比比较高的激光切割设备，在使用光纤激光切割机进行产品的切割时，要注意光纤激光切割机的使用技巧，掌握这些技巧，不仅可以在大范围内发挥光纤激光切割机的功效，还能节省成本。那么，光纤激光切割机的使用技巧又有哪些呢？

- 1、保证钢带拉紧。如果钢带在运行中出了问题，严重影响人身安全。
- 2、确保轨道的直线度及机器的垂直度，及时维护调试。是否做到这个，直接影响产品的切割效果及质量，加大误差。
- 3、每天工作完成时，光纤切割头直销，用真空吸尘器吸掉机器内的粉尘和加工污物，电器柜与外界隔离，关严防尘。
- 4、经常清理导轨，保证设备正常运转的齿条要经常擦拭，加润滑油。导轨、电机要经常进行清理和上润滑油，保证光纤激光切割机润滑无杂物，以便更准确的切割。
- 5、双焦距激光切割头是激光切割机上比较脆弱的部分，长期使用，容易导致激光切割头损坏。如有不规则或其他状况出现，这时就应该明了激光切割头已经有点损坏了，秦淮区光纤切割头，要进行更换。否则，严重影响产品的切割质量，增加生产成本。光纤激光切割头作为光纤激光切割机最核心的部分，在购买时要严核，光纤切割头推荐，保证光纤激光切割头的质量万无一失。

光纤激光切割头还是光纤激光切割设备都要正确使用，做好日常保养工作，这样机器才可以无障碍的高的效率地为您工作。

光纤激光加工作为一种全新的加工方法，以其加工精准、快捷、操作简单、自动化程度高等优点，在皮革、纺织服装行业内逐渐得到广泛的应用。并且因为光纤激光加工对工件没有机械压力，所以切割出来产品的效果，精度以及切割速度都非常良好。并且还具有操作安全，维修简单等特点。可连续24小时工作。

??现在大家操作光纤激光切割头的时候，不仅需要注意编程方法，更注重的是提高切割速度和切割效率，那么该如何提高光纤激光切割头的切割速度和切割效率？

??1、当我们得到产品的图纸的时候，我们首先要想到怎样摆放可以减少切割路线。这样就避免了很多光纤激光切割头的重复切割，效率自然也就提高了，同时也避免了光纤激光切割头的过度使用。

??2、能解决设备中出现的一些小问题。我们在平时的工作中要不断学习，加强对机器各个方面的了解。在遇到小的问题时，自己能够以最快的速度把它解决;如果设备出现大问题，要有自己的见解，来帮助解决问题。

??3、设备的保养与维护也非常重要。光纤激光切割头都是有使用寿命的，我们在日常使用中要爱惜设备。定期进行设备的保养和维护。

激光头损坏的情况有以下几种：

1．激光头机械结构及电路元件没坏，仅光学通道受到油污、灰尘、水蒸气的污染。这是绝大多数激光头的"损坏"原因，特别是飞利浦激光头，这种故障占90%以上。另外，需要热机或加热后才能使用的机器均属此种故障。

2．光管老化。

3．物镜损坏。

激光头清洗碟是激光头的伤害，该清洗碟上装有毛刷，沾上清洗液后让它在高速旋转时清洗光头物镜，前几次使用这种清洗碟能收到较明显效果，但多次使用后会致物镜磨损报废或物镜向一边倾斜变形。另外，使用电吹风加热、烟头或镜头纸擦拭、酒精或其他有机溶液擦洗物镜也是损坏物镜的一大原因。

4．拆装时损坏。

常见是把飞利浦光头排线拉断。

5．其他原因造成的物理变形和电路损坏。

这种情况很少。

秦淮区光纤切割头-光纤切割头推荐-无锡超强伟业(推荐商家)由无锡超强伟业科技有限公司提供。无锡超强伟业科技有限公司(www.suplaser.cn)是江苏无锡,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在无锡超强伟业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创无锡超强伟业更加美好的未来。