

输送机大倾角定制 金宏称重厂家 卫东区输送机大倾角

产品名称	输送机大倾角定制 金宏称重厂家 卫东区输送机大倾角
公司名称	新乡市金宏称重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市寺庄顶工业园
联系电话	13598660885

产品详情

大倾角带式输送机（挡边带式输送机）整机布置形式：为获得较好的受料和卸料条件，本机采用“Z”形布置形式。即设有上水平段、下水平段和倾斜段，并在下水平段受料，在上水平段卸料。上水平段与倾斜段之间采用凸弧形段机架连接，下水平段与倾斜段之间采用凹弧形段机架相连以实现输送带的圆滑过渡。

1.上水平段：为了适应不同的卸料高度的要求，头架分为低头架（头架高度 $H_0 = 1000\text{mm}$ ），中式头架（头架高度 $H_0 = 1100 \sim 1500\text{mm}$ ）和高式头架（头架高度 $H_0 = 1600 \sim 2000\text{mm}$ ）。并与之相应，在上水平段分别配用低式凸弧段机架和低式中机架支腿（配用头架高度 $H_0 = 1000\text{mm}$ ），输送机大倾角定制，中式凸弧段机架和中式中间架支腿（配用头架高度 $H_0 = 1100 \sim 1500\text{mm}$ ），卫东区输送机大倾角，高式凸弧段机架和高式中间架支腿（配用头架高度 $H_0 = 1600 \sim 2000\text{mm}$ ）。

2.倾斜段：无论上水平段采用的是低式、中式、或是高式中间架支腿，倾斜段均采用低式中间架支腿。当输送机倾角 $\leq 45^\circ$ 时，推荐采用II型低式中间架支腿。

3.下水平段：下水平段采用低式中间架支腿。

怎样安装大倾角皮带输送机的驱动：

1.首先安装的是驱动轮及底座。需要让水平均达到图纸及规范要求，然后紧固地脚螺栓，并将垫铁打实。

2.安装联轴器安装采用热装配时，首先认真校对轴与孔的具体尺寸，并制定加热的时间和温度数值；其次做一个同孔加热后的实际数值相等的样尺。

- 3.随时测量加热孔径的尺寸，严防加热不够或过火，在加热时要准备好冷却物品，并要做好防火工作。
- 4.接土建交接工序单后，立即组织按图纸尺寸放线。复测基础各中心线、标高及埋设的地脚螺栓，埋板的位置尺寸，与图纸及设备实际尺寸对照。复测结果合格后，输送机大倾角规格，进行安装基准点的埋设和放线。
- 5.减速机电机安装时要以驱动轮为基准进行调整，保证图纸及随机档对各部位尺寸的要求。

大倾角输送机适用范围：

广泛用于煤炭、粮食、建材、建筑、冶金、电力、化工和轻工等行业。在地下采矿与地下建筑工程、露天采矿、大型自卸船机等领域都有所采用。大倾角皮带输送机的其特点是采用波状挡边输送带取代普通输送带。至于它的工作原理和结构组成，则与通用带式机相同。因此，像传动滚筒、拖辊、拉紧装置、中间机、中间架支腿、尾架、卸料漏斗、头部护罩、空段清扫器、保护装置等部件，都可以与通用带式输送机的相应部件通用。结构简单，各主要部件均可与通用带式输送机通用，给使用、维修带来方便。运行可靠，没有埋刮板输送机经常出现的卡链、飘链、断链现象和斗式提升机经常发生的打滑、掉斗现象。它的可靠度几乎与通常带式输送机相等。

输送机大倾角定制-金宏称重厂家-卫东区输送机大倾角由新乡市金宏称重设备有限公司提供。新乡市金宏称重设备有限公司（www.jhczsb.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南新乡的衡器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金宏称重和您携手步入辉煌，共创美好未来！