

云浮破碎机 鸿源机械厂 废铁皮破碎机

产品名称	云浮破碎机 鸿源机械厂 废铁皮破碎机
公司名称	巩义市站街鸿源机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原西路工业园区
联系电话	13598845555

产品详情

彩钢瓦破碎机破碎机

维护及保养：

- 1、彩钢瓦破碎机试车启动前要严格检查机器各部位安装是否符合要求，螺钉螺栓是否松动，可用手轻拉皮带试转，是否有碰壳等现象。同时检查旋转方向，严禁 粉碎物品，以免发生事故。
- 2、彩钢瓦破碎机生产中应保持均匀下料以保证粉碎质量和正常生产，同时严禁电机过载，以保证机器正常运行。
- 3、彩钢瓦破碎机除经常注意检查各部位紧固松动外，同时更应该注意检查易损件的磨损情况，如磨损严重应及时更换，以免损坏主要部件，同时采取必要的防火措施。
- 4、彩钢瓦破碎机由于转速较高，除安装正确牢固外，同时应保持良好的润滑，以保持机器的正常运转。主机轴承每周添加一次黄油、二硫化钼，添加高速黄油效果更好。

原理分析：彩钢瓦破碎机在粉碎过程中施加于固体的外力有压轧、剪断、冲击、研磨四种。压轧主要用在粗、中碎，适用于硬质料和大块料的破碎；剪断主要用在细碎，适于韧性物料的粉碎；冲击主要用在中碎、细磨、超细磨，适于脆性物料的粉碎；研磨主要在细磨、超细磨，1200马力废钢破碎机，适于小块及细颗粒的粉碎。实际的粉碎过程往往是同时作用的几种外力。，彩钢瓦破碎机原理其核心原理就是利用锤子击打的基本原理，在高速大扭矩电机的驱动下，主机转子上的锤头轮流击打进入容腔内的待破碎物，通过衬板与锤头之间形成的空间，将待破碎物撕裂成合乎规格的破碎物。该机成套设备包括：配电柜、上料输送机、彩钢瓦破碎机主机、出料输送机、强力除尘器、磁选机（磁选机为选配设备，客户可根据实际加工物料进行选择）等。

彩钢瓦破碎机生产线是一种新型的，节能环保的用以破碎彩钢瓦等金属及回收的金属材料进行粉碎，以

实现资源的回收再利用的新型破碎设备；它还集合了所有破碎机的优点，是目前市面上一种先进的粉碎设备。该彩钢瓦破碎机的优势在于能够将易拉罐、油漆桶、饮料桶、自行车、铁皮、废钢废铁等快速粉碎，能大限度的满足电炉炼钢对精料炼钢、缩短冶炼时间的一些基本要求，而纯净的破碎钢也可作为转炉炼钢的添加料。适合钢厂附属企业、专业的废钢加工配送企业、废金属回收企业和各大拆解企业使用。

废钢破碎机的保护设计

破碎主机的设计保护。破碎主机上装有一个限位开关，当主机打开维修时，限位开关脱开，电气线路断电锁定，主电机不能启动，维护工作在安全保障条件下进行。维护结束后，只有当主机机完全关闭，限位开关恢复起作用后，主电机才能启动。

安全保护功能如下。

1.旁路功能

旁路功能在某下游设备在不需投入运行时使用，一方面可使下游设备自动启动时跳过某设备顺序进行，另一方面可保证某设备不能动作。

2.隔离开关

隔离开关用于电机维修时，通过隔离开关可切断电源，保证人身安全。

3.重置功能

当用户在本地操作盒操纵紧急按钮后，此种紧急状态将保持，直到通过工控机或PLC电柜门上的“重置”按钮来复位，紧急状态才被解除，设备才能正模拟量计算机显示正常工作。

4.计算机和模拟量监控保护

计算机监控系统开启前，必须确保低压柜和PLC柜已合上并复位，否则计算机将无法工作。一旦中途低压柜或PLC柜出现故障，或某设备控制须复位重置，那么计算机监控系统必须先关闭后，废铁皮破碎机，等故障排除或复位后再开启，计算机才正常运行。

破碎机主轴温度、主电机转速、主电机电流、振动输送机电机电流、双滚筒进料碾压机电机电流等模拟量可在显示屏上显示。在操作设备时可通过显示出的模拟量数值，掌握设备的运行状况。

该设备可实现对目前市场现存的多数废钢进行破碎加工可适用于：小型金属压块，车架子，薄铁皮，花盒类金属的破碎，通过破碎加工可有效的将废钢中的杂质，油漆，铁锈进行清除并达到较好的再生条件实现该类废钢2000型废钢破碎机为河南鸿源机械依据设备机腔宽度命名的一种大中型废钢破碎设备，该设备可实现对目前市场现存的多数废钢进行破碎加工可适用于：小型金属压块，车架子，薄铁皮，花盒类金属的破碎。2000型废钢破碎机为河南鸿源机械依据设备机腔宽度命名的一种大中型废钢破碎设备通过破碎加工可有效的将废钢中的杂质，油漆，铁锈进行清除并达到较好的再生条件实现该类废钢的资源再生。

在配置上河南鸿源机械废钢破碎机配备：上料输送 破碎机主机 出料输送 磁选系统 铁质输送 垃圾出料输送 有色金属分选系统 除尘系统 电控系统等，可实现废钢的破碎，精选加工。在设备配置公司提供多个价格及型号配置其中包含450型主机配置（单台450kw电机）可保证用户在经济条件下实现废钢破碎投资以下以450型配置进行明细仅供客户参考。

筛板用18锰镍2的高锰板，厚130mm，筛孔直径50-120mm任意调节，衬板材质345B高温锰板厚50mm，进料口1.8米宽。二驱动电机（380伏）：主电机450千瓦-10极1台或220千瓦-8级2台，无缝链板变频调速电机15千瓦-4极一台含摆线针减速机，液压站驱动电机7.5千瓦-4极两台，磁选机驱动电机3千瓦-4极一台含齿轮减速机，出料输送机电机3千瓦-4级5台含摆线针减速机个5台。一主机：主机用50mm厚钢板。

三上料无缝链板输送机：变频双向调速，200节距链条，封闭无缝式，云浮破碎机，实用1.8米宽，17.5米长。四出料皮带输送机800mm宽封闭式皮带输送机5条，长度分别为：2米5米6米8米10米各一条，其中10的有旋转行走功能。

五喂料装置液压马达驱动强制喂料，上下碾辊，半封闭式进料口料斗。六振动筛一台七磁选机：半磁滚筒式独力磁选机一台，直径800mm，长输送机内置磁选机一个。八液压站双25柱塞油泵，41路电磁分配阀，操控台按键控制。

九操控台：2套软启动系统，4路监控器一套，18.5千瓦变频器一台，操控整台生产线。十破碎对象：宽度不超过1.7米的汽车壳彩钢瓦家电壳摩托车电动车架和80公斤以内的铁皮压块100公斤以内的易拉罐压块，产量不低于每小时8吨。十一其他：旋风除尘2台，降尘喷淋系统1套，对讲机4个，6平方电缆线1捆，4平方电缆线1捆，废金属粉碎机，11芯控制线20米，气泵1台，气动黄油枪1个，扳手1套，液压马达1个，电磁溢流阀2个，电磁换向阀2个等。

云浮破碎机-鸿源机械厂-废铁皮破碎机由巩义市站街鸿源机械厂提供。行路致远，砥砺前行。巩义市站街鸿源机械厂（www.58hyjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.hyjq.com）还是从事带式过滤机，福建污泥带式压滤机，山西尾矿矿渣带式压滤机的厂家，欢迎来电咨询。