

中山机械式码垛化肥10袋料自动码垛机 仓库智能码垛机

产品名称	中山机械式码垛化肥10袋料自动码垛机 仓库智能码垛机
公司名称	安丘博阳机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市石堆镇岳家官庄村西（206国道与东外环交叉路口西南角）（注册地址）
联系电话	18365669156

产品详情

自动化码垛机设备自问世以来，受到众多企业主青睐和认可，因为它与传统的人工码垛相比，有着明显的优势，无论是成本还是管理，效率及后期维护都是人工码垛无法相比的。以高位码垛机为例，其码垛速度每小时在400-600包之间，码垛重量在20-80KG，一台高位码垛机完全能够替代4—8个码垛工人的工作量，且不收任何因素影响。

2、码垛机设备在码垛工艺上，又有着人工码垛的优势，人工码垛易疲劳，码垛美观度低，面粉袋码垛机包装机制造厂家，垛型不整齐，而高位码垛机在码垛工艺上，可以整齐划一的按照设定程序动作。

全自动包装码垛生产线由自动称量包装机、全自动上袋机、自动缝纫封口机、金属检测机、重量检测机及全自动码垛机组成。整条生产线可实现对散状物料的自动称量包装码垛作业。

在实际应用中，码垛机会先将包装好的料袋经过斜坡输送机进入压平机和加速输送机，对料袋进行整平、加速之后将其转位和编组操作。编好组的料袋由推袋机推到分层机上，并在上面再次整理后，打开分层机放到升降机上的托盘上，升降机下降一层料袋的高度码好一层了。

码垛机在使用的过程中，难免会遇到一些故障，相对而言，比较常见到的是码垛机无法正常前进、后退。那么针对这一问题该如何解决呢？在此码垛机的厂家博阳机械相关专家总结了以下5点，以帮助客户解决这个问题。

- 1.限位开关失效或限位开关线路有故障。
- 2.拨动开关损坏或控制线路断开。
- 3.小型继电器或继电器电路板损坏。
- 4.交流接触器损坏或控制线路断开。
- 5.码垛机进退电机损坏、减速电机损坏或电源线断开。

中山机械式码垛化肥10袋料自动码垛机-仓库智能码垛机由安丘博阳机械制造有限公司提供。安丘博阳机械制造有限公司（www.aqboyang.com）为客户提供“拆垛拆包机,管链输送机,吨袋拆包机,包装码垛,吨包机,装车机”等业务，公司拥有“博阳”等品牌。专注于包装生产线等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑经理。同时本公司（www.shuinibaozhuangcheng.com）还是从事定量水泥包装机，水泥自动包装秤，水泥包装机的厂家，欢迎来电咨询。