

山特蓄电池批发 山西宏耀达科技 忻州蓄电池

产品名称	山特蓄电池批发 山西宏耀达科技 忻州蓄电池
公司名称	山西宏耀达智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区长治路79号2号楼2单元13层02户
联系电话	13803438420

产品详情

山西宏耀达智能科技有限公司

大家都知道，非免维护的蓄电池都要加水，弥补在充电放电过程中损失的水分。但是，我们所说的“水”不是一般的自来水或矿泉水，而是蒸馏水或者稀硫酸！

电池的电解液由硫酸与蒸馏水按比例调配而成，高空作业平台在使用过程中蓄电池温度升高，充放电频繁，会造成电解液配比失调，甚至硫酸浓度变大形成腐蚀，因此要定期给予补充适量的蒸馏水，弥补水耗，保持电解液的正常充放电功能，保证电池的使用寿命。

如果补充的是普通的水，其中所含杂质会在电极沉积，山特蓄电池批发，造成高空作业平台充电不足甚至无法充电，所以必须使用蒸馏水！

山西宏耀达智能科技有限公司

蓄电池组要安装在专用的房间里，向阳的窗户应用毛玻璃或涂白漆的普通玻璃。室内各处均涂上耐酸漆，蓄电池多少钱，蓄电池室的入口应设防爆门斗，以避免与其他房间直接串通。蓄电池装置在板架上。

各电池与板架间、板架与地面间都要用隔离垫隔开。但48V以下的蓄电池板架可以不安装隔离垫。蓄电池与墙的距离不得小于150mm.蓄电池组间过道宽度在双侧布置时不小于1m；单侧布置不小于0.8m.

大蓄电池室在其附近应另设一个专用调酸室，忻州蓄电池，用于贮存硫酸和配制电解液。蓄电池室应设有通风装置。使充电时放出的氢气、氧气和硫酸气体排出二蓄电池室的所有电气应符合防爆要求、照明线路应采用耐酸的导线。

室内应保持清洁，不得有不应有的可燃物，以防止与硫酸接触发热燃烧。

山西宏耀达智能科技有限公司

蓄电池亏电--检测结果为电池良好需充电

1.故障现象 (1) 汽车启动困难, 照明灯光弱 (2) 检测蓄电池CCA大大低于标准值 (3) 电压检测处于亏电需要不充电

2.故障出现原因 (1) 汽车发电机输出电压低于正常范围 (13.8-14.4V) (2) 用电器功率大于发电机输出功率 (3) 车辆静态漏电电流过大 (4) 连接头腐蚀或线束老化, 导致启动时电压降过大 (5) 储存时间过长或储存温度过高 (6) 停驶状态下过度使用电器设备.

山特蓄电池批发-山西宏耀达科技(在线咨询)-忻州蓄电池由山西宏耀达智能科技有限公司提供。山西宏耀达智能科技有限公司 (www.hydups.com) 拥有很好的服务和产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快! 同时本公司 (www.tydlhjjk.com) 还是从事山西动力环境监控, 太原动力环境监控, 动力环境监控系统的厂家, 欢迎来电咨询。