

潍柴发电机组 济南瓦特有限公司 郑州发电机组

产品名称	潍柴发电机组 济南瓦特有限公司 郑州发电机组
公司名称	济南瓦特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区党杨路大杨工业园西首
联系电话	15553188388

产品详情

{潍柴190维修}--增压器及进排气

济南瓦特机电设备有限公司是一家集研发、生产、销售、维修与一体的大型电力供应企业，公司配有各类{柴油发电机组}和{燃气发电机组}以及移动拖车、{静音型发电机组}、{全自动发电机组}等，上柴发电机组，欢迎新老客户来电咨询或登录网址了解更多。以下简单介绍一些关于{潍柴190}系列维护保养方面的知识：

{潍柴190维修}-- 增压器及进排气管：

- 1、检查支撑体轴承座孔，潍柴发电机组，浮动轴承内径、外径、转子轴轴径；
- 2、检查涡轮壳、压气机壳及支撑体不得有裂纹；
- 3、增压器装配好后，郑州发电机组，用手转动转子，应无卡滞、擦碰现象、轴向间隙应符合大修技术标准；
- 4、进、排气管不得有裂纹，各连接平面应平整，螺孔无断扣及脱扣现象；

启动系统：

- 1、启动马达定子不得有裂纹，内孔应光滑无严重拉伤；
- 2、输出轴与离合器套的花键不得有崩缺、歪扭现象；
- 3、启动小齿轮和主、被动传动齿轮应无严重啃伤缺陷；
- 4、启动开关性能应良好，导线绝缘良好无漏电。

{济柴190}{柴油机维修大修}故障排除方法

济南瓦特关于{济柴190}{柴油机维修大修}故障排除方法

运转不均匀--调速器故障

故障原因

排除方法

- 1、调速器内机油过多
- 1、放掉多余机油
- 2、飞铁衬套磨损严重
- 2、配换飞铁衬套
- 3、调速器缓冲弹簧断裂或磨损严重
- 3、更换缓冲弹簧
- 4、调速器运动件磨损严重或卡滞
- 4、检修或更换零件

突然停车---燃油系统故障

- 1、燃油箱内无油
- 1、添加燃油
- 2、燃油中混有水
- 2、查明原因，更换燃油
- 3、燃油管路堵塞
- 3、疏通并清洗管路
- 4、燃油管路进气
- 4、查明原因并排气

济南瓦特机电设备有限公司是一家集研发、生产、销售、维修与一体的大型电力供应企业，柴油发电机组价格，公司配有各类{柴油发电机组}和{燃气发电机组}以及移动拖车、{静音型发电机组}、{全自动发电机组}等，欢迎新老客户来电咨询或登录网址了解更多。

柴油发电机的生产厂家使用参数大多都会用G/KW.H，其意思是指一千瓦一小时耗多少克油，再把这单位换成多少升就马上能知道你耗了多少升的油，从而也能很清楚你一小时花了多少钱；也有厂商

直接告诉L/H，那就是一小时耗油多少升的意思。您还可以通过阅读柴油发电机型号，柴油发电机组主要系统和柴油发电机管理规定来加深对柴油发电机组耗油量的认识。

潍柴发电机组-济南瓦特有限公司-郑州发电机组由济南瓦特机电设备有限公司提供。潍柴发电机组-济南瓦特有限公司-郑州发电机组是济南瓦特机电设备有限公司（www.sdwat.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙先生。同时本公司（www.jnwat.ejd.com）还是从事沼气发电机组，沼气发电机维修，沼气发电机配件的厂家，欢迎来电咨询。