

# 发旭汽车配件 奥驰车棚多少钱 奥驰车棚

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 发旭汽车配件 奥驰车棚多少钱 奥驰车棚 |
| 公司名称 | 五莲县发旭农机配件部          |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 山东省日照市五莲县洪凝街道下水峪二村  |
| 联系电话 | 13396336758         |

## 产品详情

### 奥驰驾驶室的油漆喷涂事项

奥驰驾驶室的油漆喷涂事项，空气喷涂可以使得奥驰驾驶室整体漆面厚薄均匀、光滑平整的涂膜，使有缝隙、小孔的物面，以及倾斜、弯曲的地方均能喷到。同时，空气喷涂的适应性强，大部分涂料品种都可用此法施工，对快干漆更为适用。其工效率比刷涂法高5-10倍。缺点是涂料的有效利用率低，有相当一部分的油漆随溶剂在空气中散掉，飞散的溶剂对人体有害，且易造成火灾，奥驰车棚厂家，因此在对奥驰驾驶室进行空气喷涂的时候需有良好的通风设备加以辅助。

### 驾驶室在喷涂前的注意事项

- 1、如果在打磨时不小心将底漆磨穿而露出了金属底层，需要喷1层快干磷化底漆以保证底材的防腐、防锈蚀能力。
- 2、底漆层或中涂层要进行完全的打磨，应该用800#砂纸干磨或600#水磨砂纸对整车均细打磨，奥驰车棚多少钱，但是不能打磨太厉害。
- 3、若底漆涂层上有划痕或者有小的凹坑等缺陷时，必须用原子灰进行填补，填补时应选用堵眼灰或极细的细灰进行填补，干燥后干磨或水磨。
- 4、粉尘的清除：打磨工作结束以后，使用压缩空气彻底吹除打磨粉尘。粉尘清除工作要先从车顶开始，然后按内腔、行李箱盖、前围、左侧、后背、右侧的顺序进行。若是流水线生产，驾驶室之间应保持一定距离，避免二次污染。

### 奥翔驾驶室内饰的不同部件的保养：

蒸汽杀菌：专业的蒸汽杀菌除了对车内空气进行全部的高温杀菌外，还针对奥翔驾驶室车内的空调

出风口、座椅、地毯等几个容易积存灰尘的部位进行重点杀菌处理，确保完全杀灭那些肉眼看不见的螨虫、霉菌和微生物，奥驰车棚，保护家人和自己的健康。

外罩上布质椅套，并另备一套，随时可以更换清洗。第二是尽量避免食物或液体打翻在奥翔驾驶室座椅上，奥翔车棚，特别是酒精类或香精类物品，奥翔车棚图片，一旦沾上，奥驰车棚价格，如果超过12小时不做清理，这些污渍就难以去除了。第三是尽量避免金属物件划伤皮革表层。第四是定期用皮革清洁剂和保养剂进行清洁保养，防止皮革老化、退色、龟裂。

发旭汽车配件(图)-奥驰车棚多少钱-奥驰车棚由五莲县发旭农机配件部提供。五莲县发旭农机配件部(wl faxupeijian.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！