

# 自制吊车 吊车 鑫硕重工实力雄厚

产品名称	自制吊车 吊车 鑫硕重工实力雄厚
公司名称	济宁鑫硕工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村少林胡同6号
联系电话	18553749666

## 产品详情

### 吊车轮胎保养注意事项

3.定期进行轮胎换位。车辆行驶一段时间后，前、后轮胎在疲劳和磨损程度上就有所不同，因此应该按规定及时换位。换轮胎有交叉法和循环法两种。交叉换位法适用于经常在拱性较大的路面上行驶的车辆，而循环换法适用于经常在较平坦的道路上行驶的车辆。

4.控制轮胎温度，车辆在行驶过程中，轮胎因摩擦、变形而产生热量，吊车，使轮胎内部的温度、气压升高。当轮胎温度很高时，不能采用放气降x压的方法，更不能给轮胎泼水降温，以免加速轮胎的损坏。应在荫凉地方停车休息，待轮胎温度降低后方可继续行驶。车辆途中停车和到现场，要养成安全滑行的停车习惯。要选择平整、干净和无油污的地面停放，每条轮胎都要平稳落地，尤其是车辆装载过夜，更应该注意选好停放地点，必要时将后轮顶起。当车辆长时间停用时，应该用木块将车架顶住，自制吊车，以减轻轮胎的负荷；轮胎没有气压时不能就地停放，应将车轮顶起。

### 怎样安装和保养吊车上的安全阀

安全阀属于自动阀类，济宁汽车吊车，安全阀主要用于锅炉、压力容器和管道上，控制压力不超过规定值，对人身安全和设备运行起重要保护作用。

安全阀按结构形式来分，要分为垂锤式、杠杆式、弹簧式和先导式（脉冲式）；按阀体构造来分，可分为封闭式和不封闭式两种。封闭式安全阀即排除的介质不外泄，全部沿着出口排泄到地点，一般用在有毒和腐蚀性介质中。对于空气和蒸汽用安全阀，多采用不封闭式安全阀。

对于安全阀产品的选用，应按实际密封压力来确定。

### 1、油的温度为什么会升高？

主要原因有：油量不够或者是油污染。油量不够多是由设备设计缺陷或油泄漏造成的.油污染尤其是油氧化污染物容易造成冷却系统及过滤器的堵塞导致油温升高.

### 2、油的泄漏和污染之间有什么关系？

当油因为上述原因油温升高，吊车价格表，油的黏度会降低，低黏度的油更容易在连接件部分渗出。保持低温和油清洁是避免油泄漏的常用方法。

### 3、气泡是如何产生的？

气泡产生的原因：当过滤器或在线堵塞或者空气通过松动的连接件，油中的反起泡添加剂起不到作用，产生气泡

自制吊车-吊车-鑫硕重工实力雄厚(查看)由济宁鑫硕工程机械有限公司提供。济宁鑫硕工程机械有限公司 ([www.xsdiaoche.com](http://www.xsdiaoche.com)) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫硕工程机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 ([www.jnxsgongcheng.com](http://www.jnxsgongcheng.com)) 还是从事济宁小型打桩机，自制打桩机，吊钻一体机的厂家，欢迎来电咨询。