

# 恒硕吸塑包装 环保玩具包装 玩具包装

产品名称	恒硕吸塑包装 环保玩具包装 玩具包装
公司名称	山东临沂恒硕吸塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市罗庄区化武路和罗七路交汇（三岗店子工业园）
联系电话	18369329565

## 产品详情

我们是厂家直销，直接把优惠送给消费者，工厂到专卖店的商品成本链，到最后吃亏的还是我们消费者，因为中间的费用只有我们消费者出。

工厂商 总经销 代理商 批发商 专卖店 消费者

工厂商 中间环节统统不要  
消费者

给你选择我们的理由，厂家直销 品质保证 精致做工

品质优 价格优 精做工 优质料

每一个都做到精益求精

1品质：用心制作每个产品，品质有所保证。

2优惠：厂家直销，没有中间环节，成本比线下专卖店便宜很多。

3做工：高超的技术，每一步细节都把控到位，透明玩具包装，精益求精。

4材质：选用优质环保材料，丰富的制作经验，更懂您的需求。

### 关于我们

公司名称：山东恒硕塑业有限公司

公司产品：公司主要生产以PVC、PET、PS、PP、玉米淀粉等为原料的吸塑包装制品。

公司地址：山东省临沂市罗庄区化武路和罗七路交汇（三岗店子工业园）高德地图导航可到

公司联系人：销售总监丁总15554988730

邢女士18953959503

## 专业定制玩具吸塑包装

山东恒硕塑业有限公司

吸塑盒会出现的质量问题：拉线是什么？怎么导致的？如何解决？

拉线就是在产品的边上会出现凸出来的一条线严重的影响了包装外观，导致生成的原因是：这样的情况与吸塑模具的结构制造有关，吸塑成型机的控制性的操作，玩具包装，温度调整，上架有很大的关系，介乎额方法是模具的质量的控制，机器和温度参数调节，上架挤压等。

水波纹和气泡是什么？怎么导致的？如何解决？

水波纹和气泡就是材料的表面出现水印和泡点，这样的吸塑产品会直接的影响到包装物品的外观，哪里买玩具包装，降低了包装物的外观形象。水波纹的导致片材商的关系，片材在生产的过程中有水波纹是生产胶片时的速度快慢有关系。气泡的原因就是片材生产时温度过高或者是片材的混合生产导致的，和片材生产时渗入空气的原因导致，存在气泡的材料会导致吸塑包装盒穿孔及变形，成为次品，环保玩具包装，解决方法是材料采购回来时或生产前一定要检查片材的质量后方可入库或生产。

山东恒硕塑业有限公司

由于PVC托盘的规格标准不统一，使中国托盘使用不能与国际运输器具如国际通用的集装箱等相匹配。企业为了能适应相关的国际运输工具，不得不向托盘生产企业订购与该企业周转使用不一致得托盘，电子产品吸塑包装厂家，吸塑包装从而增加了企业得出口成本，降低了产品得国际竞争力。

吸塑包装制品从功能上分为两大类：一类是以展示、保护、美化产品为目的得透明包装系列，包装得产品多为小商品，摆放或悬挂在超市得货架上，电子吸塑包装盒厂家，选用得材料多为透明度较好的PET、PVC。

恒硕吸塑包装(图)-环保玩具包装-

玩具包装由山东临沂恒硕吸塑有限公司提供。山东临沂恒硕吸塑有限公司（[www.sdxsbz.com](http://www.sdxsbz.com)）是山东临沂，塑料盒的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒硕吸塑包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒硕吸塑包装更加美好的未来。