

友顺通风 秦皇岛不锈钢风管价格

产品名称	友顺通风 秦皇岛不锈钢风管价格
公司名称	保定市友顺管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄工业园区
联系电话	18303126543 18303126543

产品详情

安装规定:

1、不锈钢风管价格水平安装[2]，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m。镀锌板风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m；对于薄钢板法兰的镀锌板风管，其支、吊架间距不应大于3m。镀锌板风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点。镀锌板风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊镀锌板风管的支、吊架应按设计规定。

2、支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管距离不宜小于200mm。当水平悬吊的主、干镀锌板风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀，无明显变形。镀锌板风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。抱箍支架，折角应平直，抱箍应紧贴并箍紧镀锌板风管。安装在支架上的不锈钢风管价格应设托座和抱箍，其圆弧应均匀，且与镀锌板风管外径相一致。

不锈钢风管价格的好坏，直接关系到宾馆的效益。为什么会这么说呢，主要原因是因为宾馆是一个经过装修的公共场所，需要很多的装修材料来做装饰，但是这些装修材料中却隐藏着大量的污染气体，若不能有效通风，装修污染必然使客人望而止步。那么该如何改善这种问题呢？许多宾馆在经过装修后，马上开始营业，并且长期紧闭房屋，没有按时让房间通风换气。经过客户一再的投诉后，有些宾馆只是用一些吸附剂、喷剂等药品，进行了表面的控制，时间一长，又是满屋的异味。

这么一来宾馆通风就成为了一个非常重要的问题，那么这样会导致什么后果呢？据调查发现，国内的很多宾馆场所由于没有专门的通风系统，只能靠简单的定时开窗解决房间的通风问题，普遍存在由于长期通风不足造成的室内空气污浊、地毯发霉等现象，致使房间的舒适度大大降低。

要真正实现宾馆通风，好的方法就是安装不锈钢风管价格，让通风管道进入每个房间，将室外新鲜的空气引进来，同时将宾馆各个房间的污浊的空气排出室外。同时可以增加宾馆内的舒适度，从而让客户更加满意。

不锈钢风管价格安装常见问题：1、风管采用镀锌板，其薄厚应符合要求。2、形风管的弯管，可采用内弧型或内斜杠矩形框弯管。当凌长超过或相当于500mm时，应设定弯管挡水板片。矩形框风管的三通或四通，可采用分岔式或隔开式。3、风管与活套法兰，翻边应整平，总宽应相同且不低于6mm，并不可有裂开及孔眼，边角及翻边缝应涂上密封剂。