

CSB蓄电池XTV1272 12V7.2AH太阳能专用

产品名称	CSB蓄电池XTV1272 12V7.2AH太阳能专用
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:CSB 型号:XTV1272 规格:12V7.2AH
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	400-688-7976 13720026769

产品详情

CSB蓄电池XTV1272 12V7.2AH太阳能专用

【CSB产品特点】1.维护简单：充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。2.持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）3.安全性能卓越：由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。4.自放电极小：用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在最小。5.寿命长、经济性好：汤浅蓄电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。6.内阻小：由于内阻小，大电流放电特性好。7.深放电后有优良的恢复能力，万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

蓄电池的电极是由铅与铅的氧化物所构成CSB蓄电池XTV1272

12V7.2AH太阳能专用的，电解液是硫酸的水溶液。蓄电池具有电压稳固以及价格便宜等优势。1、在蓄电池寿命终止时，可运用万用表以及电流表测验电压与电流，它们的值都很低，电池的功能随之降低。蓄电池内将会出现短路以及断路的现象，需时更换新的蓄电池。2、在实际运用中，蓄电池的放电容量低于额定容量的60%左右，若是在修复后仍无法恢复功能，就需报废处理。通常在蓄电池的容量衰退至60%左右之后，功用也将会随之大幅衰退，同时还将很快失去全部的充放电能力。3、蓄电池充电时，出现严重的发热以及外壳变形的现象。在蓄电池的极板出现软化变形时，活性物质将会脱落，池内的电解液也会发黑，甚至失效至无法恢复。CSB蓄电池XTV1272 12V7.2AH太阳能专用 蓄电池容量不足或是失效所致的变电所与发电厂的事故时有发生。就需正确运用与维护蓄电池来提升运用的寿命。