

固态硬盘GB/T26225质检报告办理

产品名称	固态硬盘GB/T26225质检报告办理
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

产品详情

GB/T 26225-2010信息技术

移动存储闪存盘通用规范，本规范所指的移动存储产品，一类是使用快闪存储器作为存储媒体，

以USB为主要接口的闪存盘产品，又称闪盘或闪存棒；另一类是利用闪存技术存储的卡片式移动存储器产品，包括SD卡、CF、

记忆棒及MMC卡；其他类似具备存储功能的产品可供参考。与其它的闪存设备相同，闪存盘在总读取与写入次数上也有限制。

中阶的闪存盘在正常使用状况下可以读取与写入数十万次，但当闪存盘变旧时，写入的动作会更耗费时间。当我们用闪存盘来运行应用程序或操作系统时，

便不能不考虑这点。有些程序开发者特别针对这个特性以及容量的限制，为闪存盘撰写了特别版本的操作系统（例如Linux）或是应用程序（例如Mozilla

Firefox）。它们通常对使用空间做优化，并且将暂存盘存储在电脑的主存中，而不是闪存盘里。

GB/T26225检测要求：1、产品标识要求

产品单体包装需标注产品执行标准，产品单体包装、产品本身所需标识均应符合产品明示的执行标准。

2、产品质量要求 闪存盘产品类检验项目具体如下：1.基本功能 (1)复制文件到产品 (2)删除产品上的文件 (3)格式化产品 (4)产品中的文件可被压缩和解压缩 (5)从产品读取文件

(6)保存文件的准确性完整性和稳定性 2.存储容量 3.数据读取和写入速度 4.产品标识要求 5.外观和结构

(1)产品表面不应有明显的凹痕，毛刺，划伤，裂缝，变形等现象

(2)产品的表面镀，涂，层应均匀，应无凝结，脱落，色差，龟裂和磨损等现象

(3)产品紧固部分应紧固无松动，活动部件应灵活可靠

(4)产品外壳表面应有型号，容量标志，其标志应简洁，清晰，牢靠。U盘有坏块，从而导致U盘能被计算机识别，但没有盘符出现，或者有盘符出现，但当打开U盘时却提示要进行格式化，而格式化又不能成功。

前期征兆可能有：U盘读写变慢，文件丢失却仍占用空间等。这种坏U盘一般都可以通过软件低格修复，常用的低格修复工具有Mformat

（不到一分钟即可修复），当然一些U盘厂家也会提供一些类似的软件。

如果需要办理质检报告来电咨询我们！