

3C认证审厂有哪些要求？

产品名称	3C认证审厂有哪些要求？
公司名称	国瑞中安集团-综合性CRO机构
价格	.00/款
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

CCC认证标志和认证证书是强制性产品认证制度的组成部分，是我国国家强制性产品认证的标志，是国家对产品质量安全、卫生、环保、节能等方面强制性要求的具体体现。凡列入强制性产品认证目录内的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书和认证标志后，方可出厂、销售、进口或在经营活动中使用。

3C认证标识

3C认证的办理流程为：

1.认证申请2.样品测试3.初始工厂检查4.审核5.领取证书

那么，我们是否需要对产品进行工厂检查？都需要哪些要素进行审厂，这些是很多厂家担心的，怕自己审厂不过，

CCC认证审厂内容：

3C工厂检查的内容和要求

3C工厂检查内容：

工厂应建立并实施有效的质量管理体系/印刷的CCC标志、制造商、厂址、产品名称、型号、规格等应与产品标准的规定和模压/印刷的CCC标志、制造商、产品名称、型号、规格等，应与产品标准的规定和模压/印刷产品本体模压/印刷的CCC标志、制造商、产品名称、型号、规格等，应与产品标准的规定和模压/印刷

1、3C认证工厂质量保证能力审查

工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：

- a.文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；
- b.文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；
- c.确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

2、3C认证产品的一致性

工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。

工厂应确保产品关键标识的清晰性或结构不影响产品符合认证要求。工厂应商谈控制措施并报并获准后方可实施。

- (1) 认证产品的标识（铭牌）与型式试验报告所标明的一致性；
- (2) 认证产品的结构与型式试验样品的一致性；
- (3) 认证产品重要部件/元器件与型式试验报告中《重要部件/元器件清单》的一致性；
- (4) 按《例行检验项目和确认检验项目表》进行现场检查。

需要特别强调的是，产品一致性检查是3C工厂检查的重点，是“高压线”，如产品一致性检查出现问题

