

双层钢化玻璃 潮州钢化玻璃 利仁源定做厂家

产品名称	双层钢化玻璃 潮州钢化玻璃 利仁源定做厂家
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

产品详情

钢化玻璃该如何清洗呢？——利仁源钢化玻璃厂家

- 1、将醋和水按1：2的比例调和，放入喷雾中，喷在玻璃上再擦抹，就可擦得非常干净。
- 2、在水盆中加入5%的阿摩尼亚溶液或，用其清洗玻璃，待玻璃稍干再用干布擦抹干净，玻璃即可一尘不染，光亮透明。在擦玻璃的时候，可选用擦窗器用不同的型号，看清是擦双层玻璃的还是单层玻璃的。使用擦窗器方便、省力、安全。
- 3、擦细钢化玻璃：先用毛巾将玻璃框擦干净，再用玻璃刮沾稀释后的玻璃水溶液，均匀的从上到下涂抹玻璃，再重复以上工序，用玻璃刮从上到下刮干净，用干毛巾擦净框上留下的水痕，玻璃上的水痕一定要用玻璃刮擦干净，否则将会在玻璃上留下一道道痕迹。
- 4、如玻璃表面有发霉现象，可将（HF）与水1：8的比例调和（注意：超过1：8，会对手部造成损伤），拭擦玻璃。注意：一定要做好腐蚀防护工作，皮肤不可接触HF，否则会严重腐蚀！拭擦完玻璃后，用清水再拭擦一遍，最后将玻璃擦干。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司多年来专研钢化玻璃的生产，在玻璃深加工业界素以技术高、质量好、善于创新，赢得良好的市场口碑。为了满足客户的需求，利仁源不断引入更专业的技术人员和更先进的设备，致力于为客户打造更优质的钢化玻璃。需要钢化玻璃的朋友，利仁源是您的不二之选！

什么是钢化玻璃的白雾？——利仁源钢化玻璃厂家

什么是钢化玻璃的白雾？为什么会产生白雾？

白雾（有的也称白道），指的是玻璃中间部分有一道很难擦得掉的痕迹，这是在钢化的过程中形成的。由于钢化炉的加热温度没有设置好，下部温度太高，造成陶瓷辊表面温度过高，玻璃在前三分之一的加热的时间内，向上翘曲时间太长，玻璃中部与陶瓷辊反复摩擦，就会产生白雾，白雾就是擦伤。用羊毛毡的抛光轮加抛光粉在玻璃上打磨，可以减轻或者抛掉白雾现象。

如果您在找一家生产钢化玻璃的优质厂家，那么利仁源是您的优先选择！东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有18米长钢化炉，可加工钢化超大玻璃，有干夹高压炉设备，中空生产线2条，能满足客户，品种多样化，交货迅速，高品质，价格实惠的需求。需要订购钢化玻璃的朋友，可以放心选择利仁源！

钢化玻璃保质期是多久？——利仁源钢化玻璃厂家

对于钢化玻璃的保质期，在国标中是没有规定的。玻璃属于比较特殊的产品，因为易碎，所以一般而言，玻璃从出厂后就不再对其承诺质保！因为有很多原因，都会导致玻璃出现破损，如安装的规范程度，意外的人为撞击等，除非有确实的证据表明玻璃系自爆，不然要生产厂家对后续的安装及使用负责也是不公平的。

钢化玻璃是根据使用的环境及气候决定其使用时间的。一般的建筑用玻璃（比如临街商铺的橱窗玻璃），更换的周期在不同的地区有很大的差别，这主要是所处环境中的风沙含量决定----风化。

风沙会对钢化玻璃的表面带来更多的划痕，时间久了慢慢的会发现玻璃清洗不干净，那时决定更换的主体在于用户自己，并没有强制性要求。一般的更换周期是15年左右，有些风沙大的地方，更换周期不到10年。对于自用的玻璃，不更换的话也可以，象几十年的老房子的窗子玻璃，除非人为损坏，要不然也很多还是建房时安装的，只是很花而已！

如果您在找一家生产钢化玻璃的优质厂家，那么利仁源是您的优先选择！东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有18米长钢化炉，可加工钢化超大玻璃，有干夹高压炉设备，中空生产线2条，能满足客户，品种多样化，交货迅速，高品质，价格实惠的需求。需要订购钢化玻璃的朋友，可以放心选择利仁源！