

# 供应38DS上海分割器厂家

产品名称	供应38DS上海分割器厂家
公司名称	晟谥精密机械（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:晟昌 重量:4 定位分割精度: ± 72
公司地址	上海市奉贤区南桥镇宏伟路24号5幢6317室
联系电话	021-51877932 15801952673

## 产品详情

凸轮分割器的维修保养内容有哪些？

### 凸轮分割器

广泛应用于制药机械、压力机自动送料机构、食品包装机械、玻璃机械、陶瓷机械、烟草机械、灌装机械、印刷机械、电子机械、加工中心自动换刀装置等需要把连续运转转化为步进动作的各种自动化机械上。下面我们学习一下凸轮分割器的维修保养内容：

维修保养1、要随时清理传动系统周围的杂物、下角料等。以防阻卡运动。2、与输入、输出轴连接件及传动件要定期检修。注意联轴器、皮带轮、链轮、齿轮及输出传动体等的松弛，皮带、链轮的张紧、齿轮的啮合间隙等应绝对保证正常状态。如发现下述情况，应立即停止运转。（1）、发生异常振动。（2）、发生异常声响。（3）、在凸轮静止区有反向冲击。（4）、在对应的间歇次数中无分割输出或在某一位置分割输出不稳定或全无分割输出。此种情况，可拆下机构，打开机构后盖，探明原因。（1）、如果凸轮损伤，不能再使用，可联系更换凸轮，无损伤或较轻损伤，仍可继续使用不可私自调整其轴向位置。（2）、如分割轮中的滚针轴承有损坏者，可将输出分割轴取出，更换滚针轴承。有两种方式，一是将输出套松开，将输出轴取出，不要松动后端的压盖，这样再行装入时轴向位置不变。二是松开输出轴后端的锁紧螺母和前端的输出套，即可将输出轴连同套一起取出，再装入时，只需锁紧螺母，即可使输出轴回到原来的位置