

优瑞jura咖啡机清洗价格 咖啡机清洗价格 恒兴电器设备维修

产品名称	优瑞jura咖啡机清洗价格 咖啡机清洗价格 恒兴电器设备维修
公司名称	恒兴（北京）电器设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西四环中路19号1号楼2层-029（注册地址）
联系电话	13522195790

产品详情

瑞咖啡机售后使用安全常识

优瑞咖啡机长期使用会有以下问题需要注意

1.咖啡机在长期使用的过程中，咖啡机清洗价格，由于水质的原因（如：自来水 / 过滤水 / 矿泉水）或多或少会在咖啡机锅炉内结成水垢，造成热水不热，优瑞jura咖啡机清洗价格，从而影响咖啡液萃取不充份，影响咖啡口感；

解决方式：定期用咖啡机专用除钙药片清洗锅炉除钙。

2.咖啡机内部造啡器，由于长期冲洗，优瑞jura咖啡机清洗价格，容易造成其轨道上润滑油的流失，影响其正常冲泡咖啡，其表现为冲泡咖啡明显感觉吃力，时间变长，同时咖啡造啡声音明显变大。

解决方式：定期咖啡造啡器涂食品级防水润滑油。

3.长期使用咖啡机，优瑞jura咖啡机清洗价格，在机器内部管路会有咖啡渍附着管壁，就如茶杯长时间用来泡茶后，在杯子的内壁会有茶渍一样。从而影响咖啡口感。

解决方式：用全自动咖啡机专用清洗药片清洗咖啡机水路

4.咖啡机在制作咖啡的过程中，内部或多或少会有咖啡渣或粉洒落，长期使用易造成堆积。由于咖啡渣或粉会散发香味，容易招引蟑螂及滋生细菌，所以经常做内部彻底清洁也很重要。

没有蒸汽或做出的咖啡不热

可能原因

- 1、在一个时间段放出了大量的热水（不建议使用咖啡机自带的热水功能）。
- 2、咖啡机电源开关没有打开。
- 3、没有电源。
- 4、其他原因。

该图片由注册用户"仰望星空"提供，版权声明反馈

解决方法

- 1、先停止大量使用热水，10-20分钟后再使用咖啡机。
- 2、将咖啡机开关打开，如：从0到1再到2的顺序（咖啡机不同，开关不一样）。
- 3、查看机器电源指示灯（绿灯）是否亮，如果亮着请与供应商联络。如果没亮请检查开关是否打开。如果打开则请电工检查电源。
- 4、其他原因尽量描述清楚故障问题反映给供应商。

想了解更多服务信息，您可拨打图片上的电话咨询！

JURA 咖啡机常见故障排除

优瑞（jura）咖啡机质量保证，价值体现，经久耐用

Xs9 Classic 历史最畅销长青机种再次升级，新配革命性 Aroma+ 磨豆机，能更有效率粉碎咖啡豆，在时间上缩减 50%，而在咖啡口味上提升 30% 的香气和油脂，加热系统和水泵的联运搭配也进一步智能化，连续10杯制作咖啡，都能得到令人满意的稳定品质。

畅销源于高性能、高稳定性、低维护成本，多项选配件能满足用户的各种需求。

产品特点

一键式制作拿铁/玛琪雅朵

一键式制作卡布基诺

一次制作双杯美式经典咖啡

一次制作双杯意式浓缩咖啡

静音设计

节能模式

独立的热水和蒸汽喷嘴

图标显示

咖啡豆槽自动监控

牛奶系统自动清洗

用咖啡粉制作咖啡

7国语言选择

进度条显示

显示当前饮品制作进度

保养状态显示

--时尚设计--

时尚的界面设计，人性化的操控平台。

--生态智能--

IMPRESSA XS9 Classic 的节能模式(E.S.M.©)使耗电量可少至原耗电量的40%，既环保又省钱。

--一键式制作咖啡--

此款咖啡机可以让您一键式制作花式咖啡，您甚至无需移动杯子，轻松完成。

--完整的咖啡配套解决方案--

优瑞为您量身定制了周全的咖啡配套解决方案，其中包括温杯架、低温牛奶保鲜罐、收银结算系统等一系列可选配件。

优瑞(jura)咖啡机原产地：瑞士产品型号：x9

想了解更多公司信息，您可拨打图片上的电话咨询！恒兴电器竭诚为您服务！

优瑞jura咖啡机清洗价格-咖啡机清洗价格-恒兴电器设备维修由恒兴（北京）电器设备维修有限公司提供。优瑞jura咖啡机清洗价格-咖啡机清洗价格-恒兴电器设备维修是恒兴（北京）电器设备维修有限公司（www.hxsbw.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李师傅。