

耐迪化工公司 水性环氧地坪 白云环氧地坪

产品名称	耐迪化工公司 水性环氧地坪 白云环氧地坪
公司名称	广东耐迪化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号
联系电话	13528908740

产品详情

学校跑道地坪处理有哪些要求呢?

学校赛场跑道的面层质量，直接影响着学生身体锻炼和跑道使用寿命，学校跑道地坪处理有哪些要求呢?

材料质量关:质量合格材料，全数检查验收复试，分批分类存放，水性环氧地坪，严格材料使用手续.

环氧地坪施工测量关:制定精密工程测量方案，建立起提供施工放样高稍度控制微三角网.对每个三维坐标控制点由专人负责测量，使用仪器定时检查校正，并请测绘专员协助把关.

摩擦系数试验关:跑道面层配比试块和竣工后跑道面层摩擦系数的测定，委托机构进行。

操作工培训关:参加本工程项目的操作工，环氧地坪油漆，必须进行专门操作技术培训，通过培训，掌握施工方法、操作技巧和质量标准.

幕层处理关:按前述将跑进基层清理、打齐平整。

配比计量关:施工人员严格按配比通知单规定配料，由试验员在现场监督执行，及时做好试块和记录.材料计量精度高要求.严格按照规定的质量配方比例操作.环保地坪漆

环氧地坪漆是目前社会广泛使用的，在很多建筑工程中都会用到环氧地坪漆涂料，而很多人都会遇到一个问题，当地坪用得久了，不免亮度会低落，并且呈现一些划痕等，假如没有依照失常的应用，极可能会呈现开裂、剥落等的现象，这些现象的出现，严重的影响到了美观及应用。这时，如何可以或许花较少的钱，在短时间内修复旧的环氧地坪呢?就是翻修。下面我们就来聊一聊关于旧地面工程翻新方法及施工步骤。

一般来说，环氧地坪旧地面翻新主要有两个原因：一是原有涂地坪漆层的陈旧、老化;二是更新的需要。

要让破旧的环氧地坪重新散发光彩，我们可以需要参考如下的步骤来施工，首先对旧地坪漆膜剥落的地位，需要用刀或铁刷去除剥落的漆膜，然后用砂纸磨平外面，对付有空鼓的地方，需要用环氧砂浆来填平。待旧地坪外面全体处置终了后，假如想要环氧地坪有更加平坦，外面加倍光亮的后果，再在上面涂上一层中涂层进行涂装，白云环氧地坪，实现以上步骤，就可以或重新见到一个亮丽的环氧地面了。

一般情况，同种高分子成膜物质都具良好相容性。溶剂型涂料形成的地坪漆涂层容易在上面覆盖溶剂型地坪漆涂料，水溶型及水乳型地坪漆涂料情况比较复杂，必要时可在旧地坪漆涂层上进行小面积试涂，然后再进行下一步的施工。

对地坪漆涂层并未老化，仅因更新需要而进行翻修的地坪漆工程，主要考虑新老地坪漆涂层的相容性。相容性好的话，只须将表面进行清洗，待干燥后进行地坪漆涂饰施工。如相容性差，在重新涂饰过程中，原地坪漆涂料易起皮，环氧防静电地坪，脱落，则旧地坪漆涂膜应按上述方法全部清除。

环氧地坪起水泡多产生在一楼或地下室，偶而二楼以上也时有发生，环氧地坪起水泡普通在施工后不久就发现，有的上午铺贴的环氧地坪下午就有水泡。水泡由小到大，不断发展，发展到势必程度后休止。气温越高，水泡就越容易生产，发展的速度也越快。水泡样式各异，其大小不一。有的水泡直径达1m以上，高度达20~50毫米。水泡的产生与施工区域没有明显的干系，同一区域有的重要，有的较轻，有的完好。同一小组操纵，同一原料施工的环氧地面层，有的起水泡，有的完好，说明水泡是多种成分造成的。起水泡的原因，是朋友们关心的一个问题，剖开水泡发现，泡内都含有水分或炎黄色液体，环氧地面层与基层脱离，粘在基层上的胶结料被拉成蜂窝状；按照“物理学”注释，在盛有液体的密闭容器内，液体蒸发，造成饱和状况的三条曲线的温度与压力干系。耐迪化工公司(图)-水性环氧地坪-白云环氧地坪由广东耐迪化工有限公司提供。广东耐迪化工有限公司(www.tz1288.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领耐迪化工和您携手步入辉煌，共创美好未来！