

# 铸铝滚塑模具 滚塑模具 卓和塑模科技

产品名称	铸铝滚塑模具 滚塑模具 卓和塑模科技
公司名称	苏州卓和塑模科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰州市姜堰区姜园路9号
联系电话	13801668348 13801668348

## 产品详情

### 滚塑铝膜的加工工艺的注意事项

- 1、工艺编制简明、表达详细，加工内容尽量数值化表达;
- 2、加工重点难点处，工艺要特别强调;
- 3、需要组合加工处，工艺表达清楚;
- 4、镶块需单独加工时，注意加工精度的工艺要求注明;
- 5、组合加工后，锻铝滚塑模具，滚塑机需单独加工的镶块零件，组合加工时工艺安装单独加工的基准要求。
6. 模具加工中弹簧是容易损坏的，所以要选择疲劳寿命长的模具弹簧。

### 滚塑产品成型注意问题

从滚塑机的加热方式来看，目前常用的只有两大类，滚塑模具加工，直火和热箱加热式。

生产大型制品多用直火加热，即直火加热摇摆式滚塑机；生产中小型制品多采用热箱加热，铸铝滚塑模具，最常见机型是热箱加热摇摆式滚塑机、热箱加热2臂梭式滚塑机、3-4臂塔式滚塑机，滚塑模具，热箱加热"蚌"式滚塑机近几年发展较快。

苏州卓和塑模科技有限公司专业从事于滚塑模具滚塑制品开发和生产，欢迎大家来电咨询！

滚塑相对于其他塑料工艺有哪些优点

- 1、适于模塑大型及特大型制件；
- 2、适用于多品种、小批量塑料制品的生产；
- 3、滚塑成型极易变换制品的颜色；
- 4、适于成型各种复杂形状的中空制件；
- 5、节约原材料。

苏州卓和塑模科技有限公司是一家专业从事于滚塑模具滚塑制品开发和生产的公司，并拥有多年滚塑模具滚塑制品开发和生产经验，欢迎大家来电咨询！

铸铝滚塑模具-滚塑模具-卓和塑模科技(查看)由苏州卓和塑模科技有限公司提供。“各类滚塑模具，滚塑产品”就选苏州卓和塑模科技有限公司（[www.zhroto.com](http://www.zhroto.com)），公司位于：苏州太仓市浮桥镇北环路318号，多年来，卓和塑模坚持为客户提供好的服务，联系人：黄光明。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。卓和塑模期待成为您的长期合作伙伴！