

湖南净味墙面漆 净味墙面漆经销商 佳帝涂料

产品名称	湖南净味墙面漆 净味墙面漆经销商 佳帝涂料
公司名称	太原市佳帝涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市迎泽区新建南路127号贵通大厦16楼
联系电话	13934528676 13934528676

产品详情

【太原市佳帝涂料有限公司】佳帝实业总部位于香港，净味墙面漆经销商，是一家集建筑装饰涂料、净味墙面漆、防水涂料的研发、生产、销售于一体的综合性企业。产品涉及建筑装饰涂料、净味墙面漆、建筑防水涂料及其他与建筑装饰有关的系列产品。

防水涂料代理解答存储病变及处理方法

防水涂料进场后，若没有马上施工或该防水材料生产日期离进场时间较远，可能产生以下质量质变。

粘度降低

JS防水涂料在储存期间如出现粘度降低并且产生异味，净味墙面漆厂商，说明菌降解了原料中的成份和其他增稠剂，此时涂料已经变质，应将其弃掉。

施工过程中病变及处理方法

慢干和回粘

【太原市佳帝涂料有限公司】佳帝实业总部位于香港，是一家集建筑装饰涂料、净味墙面漆、防水涂料的研发、生产、销售于一体的综合性企业。产品涉及建筑装饰涂料、净味墙面漆、建筑防水涂料及其他与建筑装饰有关的系列产品。

粉化

涂料涂刷后漆膜变成粉状。其产生原因主要是：

(1)涂料树脂的耐候性差；

(2)墙体表面处理不良；

(3)涂刷时温度过低，湖南净味墙面漆，导致成膜不好；

(4)涂刷时涂料掺水太多。解决粉化的办法是，净味墙面漆代理，先将粉化物清理干净，然后用性能好的油性封墙底漆打底，最后涂刷二道耐候性较好的内外墙涂料。

【太原市佳帝涂料有限公司】佳帝实业总部位于香港，是一家集建筑装饰涂料、净味墙面漆、防水涂料的研发、生产、销售于一体的综合性企业。产品涉及建筑装饰涂料、净味墙面漆、建筑防水涂料及其他与建筑装饰有关的系列产品。

严重发霉墙面处理

- 1、用砂纸、铲刀将霉斑彻底铲除，再用除霉剂、84消毒液或漂白水溶液对墙面进行喷洒。
- 2、将墙面修补平整，长期潮湿的墙面应做防水层处理(此前应查找并修补墙体可能存在的渗漏水现象。
- 3、待防水层干透后刷涂封闭底漆、防霉加强型抗碱底漆。
- 4、刷涂防霉面漆。

湖南净味墙面漆-净味墙面漆经销商-佳帝涂料(推荐商家)由太原市佳帝涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。太原市佳帝涂料有限公司(www.jdfstl.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!