

敏星卷帘门价格 银行卷帘门多少钱 云南银行卷帘门

产品名称	敏星卷帘门价格 银行卷帘门多少钱 云南银行卷帘门
公司名称	云南敏星科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市金康园202室
联系电话	13888478440

产品详情

卷帘门故障原因及解决方法

现在随着社会在进步发展，银行卷帘门安装，原始卷帘门逐渐的被取代，因为产品造型美观，功能齐全，控制方便，停电时可以手动操作，因此被广泛应用，在长时间使用之后，会陆续出现一些问题，关于这个方面专家对此进行相关的汇总，主要就是一些常见故障处理。

1、电动机不动或转速慢

故障原因：电动机的线路断路、电机烧损、停止按钮没有复位、限位开关动作、负载较大等引起；

处理方法：检查线路并接通；更换烧损电机；更换按钮或重复按动几次；拨动限位开关滑块使它脱离微动开关触点，调整开关位置；检查机械有无卡阻，若有则消除障碍物；

2、控制失效

故障原因：继电器触点粘死、行程微动开关失效或变形、滑块紧定螺钉松、靠板螺丝松使靠板移位，使滑块或螺母不能随丝杆转动而移动、限位器传动齿轮破损、按钮上、下键卡死；

处理方法：更换继电器；更换微动开关或触片；紧定滑块螺钉并使靠板复位；更换限位器传动齿轮；更换按钮；

3、手拉链不动

故障原因：环形链条堵住十字槽；棘爪无脱离棘轮；压链架卡死；

处理方法：理顺环形链条；调整棘爪与压链架相对位置；更换或润滑销轴；

4、电机振动或噪声较大

故障原因：刹车盘不平衡或断裂；刹车盘无紧固；轴承失油或失效；齿轮啮合不顺、失油或磨损严重；电机电流声或振动；

处理方法：更换刹车盘或重新调整平衡；紧固刹车盘螺母；更换轴承；修配电机轴输出端齿轮、润滑或更换；检查电机，如电机坏损则更换；

从上述的内容中了解关于卷帘门产品经常出现的一些故障原因以及处理放，银行卷帘门多少钱，门产品在工序上被大量采用，因此皖泰卷门配件厂收集了一些专家对门产品的故障进行的总结，希望对大家以后的工作有所启发和帮助。

银行专用卷帘门，防盗卷帘门，银亭，ATM防护舱，甲级安全防护门，就选云南敏星科技，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询敏星科技！

全铝合金挤压帘片的铝合金卷帘门对比滑板门的优势在于：

1、对空间限制小，只占用洞口上方的空间。

2、全铝合金挤压帘片使得门体更轻巧，外观色彩多样化，更容易清洗。铝合金材质表面经过静电粉末喷涂工艺处理后，耐划伤、耐腐蚀、不生锈、不退色，都是钢制镀锌滑板门所不能比拟的。

3、其耐久性、耐用性也要强于滑板门。

4、门体小巧轻便，维护也更简单。

5、门体密封性更好，更易防潮、防尘、防风沙、隔音、隔热，节能环保性能更加。

铝合金卷帘门应用：广泛应用于商铺 车库 别墅 超级市场 仓库和工业厂房等。

云南卷帘门，银行卷帘门厂家，银行卷帘门，卷帘门帘片，就选云南敏星科技，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，云南银行卷帘门，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询敏星科技！

快速卷帘门节能最重要的是使门具有高强度、高气密性、高水密性、高精度性、优异的隔热、隔音性能

。快速门节能的关键是在满足其使用功能的前提下，具有较高的保温性和隔热性能。对于办公室和生产车间，夏天用空调制冷，冬天用暖气或电热器取暖已成必备条件。其中的能源消耗对企业来说是一笔不小的费用。快速门高度的密封隔热性能有效的防止空气的流失，而且快速门升降速度0.7m/s-2.1m/s，通过快速开启闭合隔绝空气。

云南卷帘门，银行卷帘门，卷帘门帘片，就选云南敏星科技，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询敏星科技！

敏星卷帘门价格(图)-银行卷帘门多少钱-云南银行卷帘门由云南敏星科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南敏星科技有限公司（www.ynmxkj.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为安全防护产品项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!