

爬坡能力强劲湿式制动矿用四不像车

产品名称	爬坡能力强劲湿式制动矿用四不像车
公司名称	济宁誉驰机械有限公司
价格	118000.00/台
规格参数	品牌:誉驰 规格:8吨后驱 产地:济宁
公司地址	任城区长沟镇南田村路337省道西300米路北
联系电话	18754761009

产品详情

随着社会对产品质量要求越来越严格，人们对驾驶安全越来越注意，国家对矿用四不像车提出的矿安认证要求车辆配备湿式制动系统。湿式制动系统也就是人们经常说的油刹。矿用四不像车的制动方式分为两种断气刹和湿式制动。

济宁誉驰机械有限公司是一家生产矿用运输车的企业，产品远销全国20多个省市自治区，现公司拥有职工160余人，其中技术人员30余人，营销人员25人，工程师20人，同时聘请其他工程单位的工程师15人，共同构筑公司研发实力，为新产品开发奠定了基础。

矿用四不像车湿式制动器是常用制动器的一种，简单的说就是刹车或者闸，是使机械中的运动件停止或减速或保持停止状态等功能的机械装置。对于车辆来说，湿式制动器的作用非常关键，那么当制动器出现故障了该怎么办？制动不灵该如何解决？下面我们就来分析下制动器故障及原因分析。

制动不灵是制动器常见故障之一，故障表现为车辆行进中，迅速将制动器踏板踩究竟，车辆不能当即减速、泊车。其制动减速度小，制动间隔过长。

造成矿用四不像车湿式制动器制动不灵的主要原因有：

- 1、踏板自在行程过大。
- 2、制动总泵内制动液缺乏，或抵偿孔阻塞，总泵皮碗，皮圈老化、发胀，变形或被踏翻。

- 3、制动总泵活塞与缸体磨损过量而松旷漏油，回油阀密封不良，出油阀绷簧折断。
- 4、制动分泵皮碗老化、发胀、活塞卡滞，分泵活塞与缸体磨损过量而松旷漏油。
- 5、制动蹄片磨损严峻，制动器空隙过大或空隙调反。
- 6、制动鼓失圆，起沟或磨损过薄，制动蹄片外表有油，烧蚀硬化，铆钉显露等。
- 7、液压制动体系中进入空气，或制动系温度过高，管路中制动液气化，构成气阻。
- 8、油管凹瘪，接头松动渗漏，制动软管老化、决裂或阻塞。

综上所述湿式制动系统非常重要，客户在使用本车辆的过程中要注意维护和保养，时刻注意驾驶安全，欢迎新老客户来厂参观考察，订购车辆。