

安徽盛昌 秸秆粉碎机厂家 山东秸秆粉碎机

产品名称	安徽盛昌 秸秆粉碎机厂家 山东秸秆粉碎机
公司名称	安徽盛昌生物能源科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省广德县经济开发区广屏路2号
联系电话	13195355599

产品详情

秸秆粉碎机的机械故障及排除方法。

秸秆粉碎机堵塞是秸秆粉碎机使用中常见的故障之一，可能有设备配套设计上存在的问题，但更多是由于使用操作不当造成的。

进料速度过快，负荷过大，造成堵塞。在进料过程中，要随时注意电流表指针，如果超过额定电流，表明电机超载，长时间过载，会烧坏电机。出现这种情况应立即减小喂料量或关闭喂料。由于秸秆粉碎机转速高、负荷大，并且负荷的波动性较强，所以，秸秆粉碎机工作时的电流一般控制在额定电流的80—90%。秸秆粉碎机负荷的波动性取决于喂料量的稳定性。喂料器有手动、自动两种，自动喂料器有螺旋喂料器和叶轮喂料器。手动喂料器和螺旋喂料器安装合理，可以配套在小功率秸秆粉碎机上，大功率秸秆粉碎机配叶轮喂料器较为合理，用户应根据实际情况选择合适的喂料器。

秸秆粉碎机的保养及注意事项

秸秆在进入秸秆粉碎机前，先检查秸秆干湿程度，小型秸秆粉碎机，留意运送，山东秸秆粉碎机，其秸秆的保留环境，物料水分太大会黏在秸秆粉碎机内部，在风选中易成团，会使秸秆粉碎机出产量降低，有水分时要把秸秆料摊开暴晒，进行烘干处置后在细磨。秸秆粉碎机易损部件都有运用周期，运用一段时间要更换，秸秆粉碎机的磨粉件耐磨性越好，秸秆粉碎机出产才能越大。不耐磨会影响出产才能。秸秆粉碎机风机因电压不坚定受影响，要留意检查。

秸秆粉碎机正常作业后，避免秸秆带有金属、砖、石头号进入机器；物料和机器悉数作业都没疑问后，秸秆粉碎机厂家，就初步送料，进料时应均匀安稳的喂料，一同也避免了卡料的际象。对于设备的润滑，必定要根据加工频率出号润滑加油时间，这么才能使设备非常好的加工出产。通常情况下主机碾磨轴

承每12小时加二硫化钼锂基脂一次，该秸秆粉碎机的注油点有8个。

秸秆粉碎机粉碎后物料匹配风网风道不畅或堵塞。

一、锤片磨损、筛网孔封闭、粉碎的物料含水量过高都会使秸秆粉碎机堵塞。应定期调整或更新严重磨损的锤片，保持秸秆粉碎机良好的工作状态，并定期检查和清理筛网，粉碎的物料含水率应低于14%，这样既可提高生产效率，又使秸秆粉碎机不堵塞，增强秸秆粉碎机工作的可靠性。

二、物料的品质及品种

1、物料的品质，如棉粕，生产水产料时，筛片孔径一般较小，大型秸秆粉碎机，棉粕中含棉绒较高时，秸秆粉碎机很容易堵塞，因此，用户应根据实际情况采购品质好的难粉碎的原料。

2、物料的品种，如蚕蛹，生产水产料有时用它，它含油脂高，且蚕丝多，无法单独粉碎。粉碎前须剔除蛹壳，要和其它原料（如菜粕）按一定比例混合，筛片孔径要为3.0mm~5.0mm，且粉碎效率不高。

安徽盛昌(图)-秸秆粉碎机厂家-山东秸秆粉碎机由安徽盛昌生物能源科技开发有限公司提供。安徽盛昌生物能源科技开发有限公司（www.ahscnykj.com）是安徽合肥，农业机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽盛昌领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽盛昌更加美好的未来。