

博莱特空压机服务商 恒捷机电 博莱特

产品名称	博莱特空压机服务商 恒捷机电 博莱特
公司名称	深圳市恒捷机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗段广深路98号阿特拉斯空压机
联系电话	15989505881

产品详情

专业维护各大品牌空压机售后——为客户提供一站式服务

专业维护各大品牌空压机售后——为客户提供一站式服务

众所周知，博莱特空压机系统，空压机的使用时间长了，内部就会有积碳、油垢、锈迹、沉淀物等;或是使用过不同品牌、类型的空压机润滑油，还会有结胶。这些对空压机的正常运行和使用寿命都是有危害的。为了保障空压机稳定高效地运行，确保用户企业正常生产，消除安全隐患，博莱特空压机服务商，延长空压机的使用寿命，因此要定期进行空压机清洗。

空气压缩的油温变高增加是对于空压机来说，只有提前预防，经常进行保养，其寿命才会较长，要不没两年就坏了，其损失更大。

空气压缩的油温变高是何原因，博莱特，对于空压机来说，只有提前预防，经常进行保养，其寿命才会较长，要不没两年就坏了，其损失更大。

空压机油温过高的原因：

- 1、润滑油质量不好；
- 2、运动机构（十字头、连杆、轴承、曲轴轴承等）装配间隙过小，或者中间夹有较硬的金属颗粒；
- 3、各润滑部位的组合间隙不良；
- 4、油的粘度不适合此机械的润滑；

5、油冷却器中的冷却水管内水污太多，堵塞对润滑油不起冷却作用。

空压机油过高排除方法：

- 1、更换符合规定的润滑油；
- 2、重新调整运动机构的间隙，使其符合规定的配合标准，在装配时一定要注意不要掉入其他细小的金属颗粒；
- 3、调整各润滑部位间隙使其符合规定数值；
- 4、清洗润滑油冷却器，若冷却水量小，可以调大冷却水量。

恒捷机电-20年专注空压机服务，提供各大品牌空压机维修保养服务，博莱特空压机设备，专业维修团队上门维护。

空压机安全阀是我们现代的工业生产当中十分常见常用的一种安全阀，安全阀有着相当多的分类，比如说最常见的就有弹簧式的以及杆式的，另外还有冲量式、静重式等多种不同的类型，而在空压机安全阀的日常使用当中，为了保障更好的使用效果以及更长的使用寿命，我们需要了解有关它的日常保养的信息。

使用空压机安全阀要注意好相应的使用年限，一般来说一个安全阀使用一年之后就应该进行整体的检修，里面的安全垫片等都应该进行更换，或是整体地进行更换，从而能够为生产工况带来更好的使用效果。

平时的时候，空压机安全阀是一个月就进行一次大规模的清洗，将整个安全阀都从连接口取出，将里面的一些油垢或是灰尘杂质进行清洗，重点是要将里面的安全垫片进行相应的清洁，这样可以有效地延长它的使用寿命。

使用安全阀的日常过程当中，要注意尽可能地避免让重物压到安全阀门上面，同时也要让它避开一些过冷、过热或是过于潮湿、有着化学性物质的场所，在正常室温、正常气压下的安全阀可以工作更长时间。

使用空压机安全阀一段时间之后，大家可以注意经常在使用之前给安全阀的相应接口处滴几滴润滑油，这样可以有效地消除过度的磨损，使得安全阀的使用寿命大大地增强。总之，做好日常的空压机安全阀维护与保养，这也是为使用单位节省开支的一种途径。

博莱特空压机服务商-恒捷机电(在线咨询)-博莱特由深圳市恒捷机电设备有限公司提供。深圳市恒捷机电设备有限公司（www.hjair88.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！