

拉丝表面处理 衢州拉丝 阳极氧化工艺

产品名称	拉丝表面处理 衢州拉丝 阳极氧化工艺
公司名称	昆山法黎鑫金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区北桥镇锦峰工业园
联系电话	13915789987 13915789987

产品详情

昆山法黎鑫金属制品有限公司告诉您钨钢模具外形残缺不完整调整的办法：

- 1、 加大注射量和加料量，增加塑化能力
- 2、 改用新塑料
- 3、 修正进料口使之型腔进料口形状相同
- 4、 提高喷嘴及料箱温度和更换新喷嘴
- 5、 合理控制注射速度
- 6、 使溢料槽变小
- 7、 提高模温

钨钢模具的试模与调接的内容：

- 1、 将拉管模具安装在制定的压力机上。
- 2、 用制定坯料在拉管模具上试压出成品。
- 3、 检查成品的质量，并分析其质量缺陷，产生原因，设法修整解决后，拉丝厂，试出一批完全符合图样要求的合格成品。
- 4、 排除影响生产，安全，质量和操作的各种不利因素。

5、根据设计要求，确定出某些拉管模具需经试验后，拉丝表面处理，决定工作尺寸工作，拉丝厂家，并修整这些尺寸，直到符合要求为止。

6、经试模后，编制制品生产的工艺规范。

铝制品阳极氧化厂家，铝制品阳极氧化价格，铝制品阳极氧化加工

这种加工，对铝或铝合金板的表面要求较高。

波纹一般在刷光机或擦纹机上制取。利用上组磨辊的轴向运动，在铝或铝合金板表面磨刷，得出波浪式纹路。

旋纹也称旋光，是采用圆柱状毛毡或研石尼龙轮装在钻床上，用煤油调和抛光油膏，对铝或铝合金板表面进行旋转抛磨所获取的一种丝纹。铝制品阳极氧化厂家，铝制品阳极氧化价格，铝制品阳极氧化加工

不织布辊刷拉丝：工件由传输带传送通过不织布辊刷，辊刷高速旋转对工件表面进行拉丝。拉丝时可以采用辊刷振动和辊刷不振动两种方式，同时配合不同加工速度从而产生长短不同的线纹。不织布辊刷振动，可以产生非常均匀一致的不连续丝纹（短丝）；不织布辊刷不振动，衢州拉丝，可以产生连续丝纹（长丝或叫直丝）。这种拉丝方式，正越来越广泛的应用于笔记本镁/铝合金的面板、键盘板，手机的LCD框、电池盖板，摄像头的保护板，相机的滑盖板等等。

拉丝表面处理-衢州拉丝-阳极氧化工艺由昆山法黎鑫金属制品有限公司提供。昆山法黎鑫金属制品有限公司（www.ksflx168.com）在电子、电工产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，法黎鑫金属制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：江进。