

即墨中央空调销售 福山区中央空调 新源祥

产品名称	即墨中央空调销售 福山区中央空调 新源祥
公司名称	青岛新源祥制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路
联系电话	13156050099

产品详情

制冷机组的常见故障原因分析

散热不良及处理方法

当冷凝器散热不良时，压缩机效率低，运转电流提高，当高压压力升至

20kg/cm

2

，压缩机受高压开关保护跳脱，压缩机停止运转，散热不良高压过载并

显示故障代码或故障指示，此时请检视环境温度是否过高，冷却风扇是否运转，

冷凝器是否脏堵，以上正常后再按复位按钮（

REST

）或关机重启即可正常运转。

如经常出现高压过载情况，请尽快安排清洗冷凝器。

附注（二）

:

冷媒不足低压处理方法：

1

当水温在

5

以上时，

低压表压力显示低于

2k g/cm

2

时，

即表示冷媒不足，

先将漏冷媒的地方进行补漏处理再更换干燥过滤器重抽真空，充适当冷媒。

2

当发现漏冷媒部分浸于水中，

请立即停止冷水机运行，

速将水箱内水排除

掉，尽快通知公司派人员处理维修，以免压缩机将水吸入系统中造成更严重损坏。

比泽尔压缩机维修代理商

1 螺杆压缩机的概况

1.1 特长、规格

螺杆压缩机与其他形式的压缩机比较，一般具有如下特长，并广泛应用于空调、冷冻、厂房设备、空气热源冷暖等方面。

螺杆压缩机滑动部位少，没有短时间必须交换的动作阀等零件，所以可，看，靠性高，没有长时间大修的必要。

结构简单，平度中央空调回收，主要零件数约是往复式的1/10（本公司比）。

采用双重密封结构，低噪音。

冷媒压缩因是通过连续吸气进行压缩，所以为低振动。

效率高，尤其是在低温用途、空气热源冷暖用方面，即墨中央空调销售，能发挥超群的性能。

容量控制有阶段和连续两种方式，能广泛适应不同的需要不是。

下面表示压缩机电磁阀的动作，100%运转时，3个电磁阀全部关闭。因此活塞的A、B面全为高压，但是滑阀端面的A面为高压，B面为低压，因此滑阀一直滑动到左侧，固定在100%负荷的位置。负荷为75%时电磁阀202打开，活塞A面被开放为低压，由于活塞AB面的压差滑阀向右侧移动，恰好在图示位置上压力取得平衡，福山区中央空调，固定，成为75%负荷运转。另外，压缩机启动时减轻启动力矩所必需的，是关闭电磁阀202，打开电磁阀201，青岛中央空调回收，与前面相同将A面开放为低压，使滑阀滑动到最右侧。活塞B面所附的线圈弹簧，是在停止时将活塞推向最右侧所用。即墨中央空调销售-福山区中央空调-新源祥由青岛新源祥制冷设备有限公司提供。青岛新源祥制冷设备有限公司（www.qdxyxzl.com）是从事“中央空调,冷水机组,冷库等制冷设备销售安装,维修保养,清洗等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：武经理。