

# 浮动油封标准 佳木斯浮动油封 优全特密封件耐磨损

产品名称	浮动油封标准 佳木斯浮动油封 优全特密封件耐磨损
公司名称	沈阳优全特机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区中华路2号
联系电话	13234017207

## 产品详情

### 什么是减速机浮动油封

油封用途：水泵机械油封

材料：NBR

品牌：YEI?：型号：120\*165\*10/18

适用车型：三一、奥萨、TOPUIION

尺寸：45\*72\*18~667\*700\*80 (mm)

工作温度：80 ( )

吉林浮动油封漏油的原因主要有有以下因素：

吉林浮动油封制造质量差；

轴或轴承质量差；

使用维护不当；

安装不当；

保管不当，受环境污染造成不良影响。

若是想要了解更多关于浮动油封的问题，欢迎前往优全特密封件厂家批发网进行咨询哦！

### 什么是不锈钢浮动油封A型

不锈钢油封A型

代码：A型

压力 (MPa)：1

温度：-55/+260

速度 (m/s)：30m/s

浮动油封是密封件里的一种，优全特的吉林油封的功能很好理解，顾名思义就是个用来封油的机械元件。

油封是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。油封的代表形式是TC油封，这是一种橡胶完全包覆的带自紧弹簧的双唇浮动油封，一般说的油封常指就是这种TC骨架油封。

若是想要了解更多关于浮动油封的问题，欢迎前往优全特密封件厂家批发网进行咨询哦！

### 什么是不锈钢浮动油封LC型

不锈钢油封

代码：LC型

压力 (MPa)：0.35

温度：250

速度 (m/s)：8m/s

安装导致的失效：

- 1.唇口划伤：与吉林浮动油封配合金属零件磕碰严重。
- 2.唇口部损伤、唇口腰部破裂或唇口翻转：轴倒角不良、组装不良或油封与腔体不同心。组装时在倒角

处和轴端涂敷润滑脂。

3.轴的方向性导致渗漏：使用了用车床加工的轴。用砂轮与金刚砂纸精加工时，挂上了进给。

4.弹簧脱落：轴倒角尺寸及角度不正确，轴端倒角使唇口部在轴端卡住，或安装轴与腔体不同心，装配比较野蛮粗糙，导致弹簧一部分或全部脱落。在倒角处涂敷润滑再进行装配。

5.唇口端部磨损：轴表面粗糙度过大，磨损面上带有圆周向的“条纹”。用砂纸修正轴的表面粗糙度，直到能够大到要求。用符合表面粗糙度要求的轴更换不合格的轴。

6.壳的损伤导致渗漏：配合部位渗漏。

若是想要了解更多关于浮动油封的问题，欢迎前往[优全特密封件厂家批发网](#)进行咨询哦！