

河南惊鸿环保公司 柴油电焊发电机组供应商 柴油电焊发电机组

产品名称	河南惊鸿环保公司 柴油电焊发电机组供应商 柴油电焊发电机组
公司名称	河南惊鸿环保机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路与锦田路交叉口北200米路东濮东产业区
联系电话	15393716888 15393716888

产品详情

发电机房由于是砖砌混凝土结构，声反射强烈。为了达到吸声效果，机房内墙面及顶面合理设置高效吸音材料，吸音层结构为铝合金穿孔扣板+离心吸音棉+轻钢龙骨+支吊架。机房内原平均吸声系数 1 0.10，加装吸声材料后机房内平均吸声系数 2 0.75~0.85左右，其吸声量可达 9~12dB(A)，柴油电焊发电机组，混响时间可降至 2~3s。机房内的响度也随之大大下降，极大地改善了工作条件，同时可提高机房的隔声性能。

怎样调整并列机组的逆功现象?

当两台发电机组空载并列后，柴油电焊发电机组供应商，会在两台机组之间，产生一个频率差与电压差的问题。并且在两台机组的监视仪表上(电流表、功率表、功率因数表)，反应出实际的逆功情况，一种是转速(频率)不一致造成的逆功，另一种是电压不等造成的逆功，其调整如下:

频率造成逆功现象的调整：如果两台机组的频率不等，相差较大时，在仪表上(电流表、功率表)显示出，转速高的机组电流显示正值，功率表指示为正功率，反之，柴油电焊发电机组厂家，电流指示负值，功率指示负值。这时调整其中一台机组的转速(频率)，视功率表的指示进行调整，高压柴油电焊发电机组，把功率表的指示调整为零即可。使两台机组的功率指示均为零，这样两台机的转速(频率)基本上一致。但是，这时电流表仍有指示时，这就是电压差造成的逆功现象了。

柴油发电机组常在数据中心当作备用电源，与UPS配合构成完善的不间断供电系统。然而由于它的技术

、构造特点，在接入或撤出重负载时，会造成电压和频率同时波动。特别是频率波动对UPS等电子设备的干扰时常重于电压波动。文中介绍降低柴油发电机组频率波动的新技术——稳频装置及其维护经验。柴油发电机组(简称发电机组)是由柴油发动机(简称发动机，因为比汽油发动机劲大，中、大型发电机组都用柴油发动机)的曲轴(主轴)刚性连接着同步发电机(简称发电机)的转轴(转子轴)同速、同步转动发电的机器。为了有足够大的力量带动发电机发电，发动机的输出功率比发电机的输出功率大1.6~2倍。这称为匹配比。

河南惊鸿环保公司-柴油电焊发电机组供应商-柴油电焊发电机组由河南惊鸿环保机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南惊鸿环保机械制造有限公司(www.zhjtjh.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!