

高压泵厂 海威斯特高压泵价格 江苏高压泵

产品名称	高压泵厂 海威斯特高压泵价格 江苏高压泵
公司名称	天津海威斯特高压泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市空港经济区通航路68号
联系电话	13302037299

产品详情

天津海威斯特高压泵制造有限公司，是长期从事高压柱塞泵的研发、生产、销售于一体的专业生产厂家。

高压泵在进行操作时其故障的排除方法，其水枪不喷水，压力不足，水枪摇动。原因及对策：供水压力低或无压力导致供水不足，进水口堵塞，喷嘴堵塞，水中的沙子对调压阀造成严重压力，导致加热线圈堵塞。

加热系统不会点燃或工作不良。原因及对策：检查油箱油位，检查柴油机滤清器是否堵塞，检查柴油泵与电机之间的连接是否断开，检查柴油泵是否损坏，检查电磁阀是否堵塞 堵塞或损坏。检查温度开关是否损坏，检查喷油器是否堵塞。检查高压电缆包是否损坏。检查火花塞间隙是否过大，高压泵供应商，火花太弱，燃油质量不合格，燃烧沉积物会阻挡空气流通，检查压力开关是否损坏，检查进风口是否匹配，检查是否加热线圈损坏。

天津海威斯特高压泵制造有限公司，是长期从事高压柱塞泵的研发、生产、销售于一体的专业生产厂家。

高压泵的保养方法1、管道漏水或漏气。多是由于螺帽没拧紧。如果渗漏不严重，高压泵厂，可以在渗漏处涂抹水泥浆、湿泥或软肥皂；如果接头处漏水，可用扳手拧紧螺帽。严重漏水、漏气时，必须重新拆装。

2、水泵不吸水或不排水。造成这种故障多数是由于底阀卡死、滤水部分淤塞，江苏高压泵，吸水高度太高或吸水管漏气等。应逐一进行检查，分别采取修理底阀、清除淤塞物、纠正转向等进行处理。

3、水泵剧烈震动。可能是电动转子不平衡或联轴器结合不良。有时轴承磨损、弯曲，转动部位零件松弛、损坏，管路支架不牢也会引起震动。应分别调整、加固、检查或更换。

4、泵轴弯曲。多是由于受冲击负荷，高压泵求购，皮带拉得过紧、安装不正确等造成的。如果弯的不严重，可用手动螺杆器进行矫正，但用力不可过猛，以防完全折断。

SCB型手动超高压泵，广泛适用于矿山机械、重型机械、工程机械、冶金、建筑以及造船等领域中，主要用于作液压静压过盈联合的拆装，液压力螺栓预紧器、液压螺母，液压千斤顶，液压调整器，压力元件标定，高压容器试压，静压装置等的压力动力源。

SCB手动超高压泵工作压力可达280MPa（40000psi），具有具有压力高、重量轻、携带方便、作用可靠、操作简单等特点。

高压泵厂-海威斯特高压泵价格-江苏高压泵由天津海威斯特高压泵制造有限公司提供。天津海威斯特高压泵制造有限公司（www.highwest.cn）是从事“高压泵,天津高压泵,高压清洗机,高压柱塞泵价格,注浆泵厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。