

# 烫金机 印彩科技 辊对辊烫金机

产品名称	烫金机 印彩科技 辊对辊烫金机
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802
联系电话	13431491313

## 产品详情

### 全自动烫金机 气动烫金机 滚筒花纸烫金机

印彩公司位于广东省顺德区，始建立于2005年，拥有先进生产设备及专业技术人员，主要生产设备以烫金机，纸张烫金机，拉网机，手印台，UV光固化机，晒版机，烘道，铝框为主，印刷耗材主要以水转印油墨及整套材料，烫金材料，可撕膜，不撕膜，丝印油墨，纹身贴纸为主，烫金机，是集设计、生产、批发、销售、送货一条龙服务规模大、交货快、深受国内外厂商信赖的专业化厂家广东印彩科技有限公司水转印系列烫金机是一款价廉物美、使用方便的圆压圆纸张专用烫金机械，具有灵活的冷热烫金功能，操作简单易懂，烫金温度，压力，速度等比较稳定。特别适用于水转印酒瓶花纸类及薄片类产品的烫金使用。

烫金尺寸（宽度）：600mm 800mm

烫金温度：常温 200摄氏度可调

传送速度：无极调节

电源：220v50Hz

不同规格支持专业定做！

电化铝烫印箔应选用属性适合的纸张、油墨(特别是黑油墨)、煤油、复合的胶水，烫印件必须保持干燥，以免造成烫金层氧化或损伤。

完美的烫金效果主要取决于温度、压力和烫金速度三者互相配合的水平。因此，要控制烫金质量，应掌握好合理的烫金温度、烫金压力和烫金速度。这样为烫金创造良好的条件，才能最终使烫金质量得到保证。

如果温度过高，熔化过度，辊对辊烫金机，烫印图文周围的电化铝也熔化脱落而产生糊版，同时高温还会使电化铝染色树脂和铝层发生化学变化，烫印产品亮度降低和失去金属光泽，无版烫金机，甚至使印迹出现雾斑状或起泡；但如果温度过低，熔化不充分，也会造成烫印不上或烫印不牢，印迹不牢固、易脱落，或者缺笔断划、印迹发花。

烫金工艺是一种不用油墨的特种印刷工艺，所谓烫金是指在一定的温度和压力下将电化铝箔烫印到承印物表面的工艺过程，烫金机就是完成烫金工艺的设备。

由于电化铝箔质量的优劣、规格、型号等都会影响到烫印质量，因此，科学合理选用电化铝箔是提高烫金工艺质量的先决条件。

完美的烫金效果主要取决于温度、压力和烫金速度三者互相配合的水平。因此，要控制烫金质量，应掌握好合理的烫金温度、烫金压力和烫金速度。这样为烫金创造良好的条件，才能最终使烫金质量得到保证。

烫金机-印彩科技-辊对辊烫金机由广东印彩科技有限公司提供。广东印彩科技有限公司（[www.yincaiok.com](http://www.yincaiok.com)）实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的油墨等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领印彩科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！