

汉阳通信装备维修 康芯源

产品名称	汉阳通信装备维修 康芯源
公司名称	武汉康芯源技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区长城园路精工科技园综合楼D402
联系电话	17092617859

产品详情

武汉康芯源技术有限公司是一家致力于光通信设备，拥有深厚的通信技术背景，面向市场主要销售通信器材以及维保服务。

一起来了解一下什么是光猫，导致WiFi性能较差的原因。

什么是光猫

运营商网络至用户端的最终设备，主要负责光电转换的调制解调工作；

传输端电信号转换成光信号，接收端光信号转换成电信号；

通过无源光网络进行组网，减少了组网线路的故障节点；

可以通过光猫传输数据、语音、IPTV等多种业务。

武汉康芯源技术有限公司是一家致力于光通信设备，通信装备维修，拥有深厚的通信技术背景，面向市场主要销售通信器材以及维保服务。

无法浏览网页

故障现象：网页以不能正常打开，但是QQ之类的程序却可以正常运行。

故障原因：这种情况大多是路由器上的DNS未配置导致。

解决方法：要解决这个问题，建议在路由器和计算机网卡上手动设置DNS服务器地址（ISP局端提供的地址），打开路由器设置界面，找到“网络参数”中的“WAN口参数”的字段，然后在下面手动设置DNS服务器地址。

武汉康芯源技术有限公司是一家致力于光通信设备，拥有深厚的通信技术背景，面向市场主要销售通信器材以及维保服务。

有时候我们会发现同样网速的情况下，网络用起来会变得越来越慢，这是什么原因呢？

办理宽带的时候要问清楚宽带是不是独享的！

宽带运营商市面上有很多，褒贬不一，这里不具体说哪家，有些给你安装的家庭宽带，实际是共享宽带。共享宽带的意思是：如果你安装100M的宽带，那么这100M不是你一个人用的，是一个范围比如一个小区内其他用户共享这个100M，如果小区20个这个运营商的用户，白天5个用户使用，你网速还可以，到晚上20个用户，都在上网的时候，你网络速度可想而知，还有多少？所以同样是100M的宽带，独享光纤的速度肯定就比共享快太多！

汉阳通信装备维修-

康芯源由武汉康芯源技术有限公司提供。武汉康芯源技术有限公司（www.consensail.com）是湖北武汉，通讯、声讯系统的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在康芯源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创康芯源更加美好的未来。