

# 维修胃镜gif h260 启泽医疗 维修胃镜

产品名称	维修胃镜gif h260 启泽医疗 维修胃镜
公司名称	广州启泽医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路128号310
联系电话	15018771601 15018771601

## 产品详情

广州启泽医疗科技有限公司专业提供软镜维修第三方医疗设备维修服务商。维修项目：维修胃镜、纤维镜维修、维修肠镜、维修支气管镜、电子镜维修、输尿管软镜维修、膀胱镜维修、内窥镜维修、胆道镜维修等。维修服务品牌有：OLYMPUS（奥林巴斯），FUJINON（富士），PENTAX（宾得），WOLF（狼牌），富士胃镜维修，STORZ(史托斯)等品牌软镜提供维修服务。OLYMPUS GIF-H260胃镜维修，欢迎来电咨询广州启泽医疗！

启泽医疗-软镜维修维修胃镜

软镜的常见故障：

送水送气不畅； 吸引困难； 光亮度调节故障； 打不了角度； 内镜漏水； 喷嘴堵塞； 附件插入困难等。

1、常见漏水位置—弯曲橡皮

1.在给患者做检查时，没有使用口垫或口垫质量差，患者感到紧张，咬住插入部，导致弯曲橡皮破；

2.做完检查，维修胃镜，清洗消毒后，保养不良，维修胃镜gif h260，导致弯曲橡皮老化、弯曲橡皮破损。

启泽医疗-OLYMPUS胃镜维修维修胃镜

我们该如何避免附件插入的问题？

必须正确地清洗消毒内镜；

使用前应认真检查附件；

插入附件时要小心；

良好的操作习惯。

OLYMPUS软管镜维修-内窥镜维修维修胃镜

维修胃镜案例

产品名称：OLYMPUS GIF-H260胃镜

故障现象：钳子漏水；插入管有咬痕；接线座漏水。

维修方案：更换钳子管、插入管、接线座、橡皮。

广州启泽医疗科技有限公司专业提供维修/奥林巴斯OLYMPUS GIF-H260Z 胃镜|内窥镜/软镜维修！

启泽医疗--奥林巴斯胃镜维修

设备名称：OLYMPUS GIF-H260Z 胃镜

品牌：OLYMPUS 型号：GIF-H260Z

故障现象：橡皮老化松弛。

检测结果：橡皮老化松弛。

解决方案：更换橡皮。

广州启泽医疗科技有限公司专业提供维修/奥林巴斯OLYMPUS GIF-H260Z 胃镜|内窥镜/软镜维修！

广州启泽医疗科技有限公司专业提供PENTAX EG-2940 胃镜维修，pentax电子胃镜维修，软镜维修。

广州启泽医疗--宾得胃镜维修案例维修胃镜：

设备名称：PENTAX EG-2940 胃镜

品牌：PENTAX 型号：EG-2940

故障现象：导光管破损、图像在人体外有干扰，进入人体黑像。

检测结果：打角度或者碰插入管，图像就在闪。判断CCD应该是有问题。

解决方案：更换导光管。

软镜维修PENTAX常见维修型号种类型号维修胃镜

胃镜

EG-2930K、EB-1970K、EG-1840、EG-271c、EG-2770K、EG-2901、EG-2930K、EG-2931K、EG-2931、EG-2940、EG-2970K、EG-2990i、EG-450WR5等。

肠镜EC-3830LK、EC-3831F、EC-3840F、EC-3840TF、EC-3870FK、EC-3890FI等。

十二指肠镜ED-3440T等

支气管镜FB-10P2、FB-10RBS、FB-16RBS、FB-15BS、FB-15V等

胆道镜ECN-1530、FCN-15P2、FCN-15RP3等。

鼻咽喉镜FNL-15P2、FNL-1530T等

电子膀胱镜ECY-1530等

维修胃镜gif h260-启泽医疗(在线咨询)-维修胃镜由广州启泽医疗科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州启泽医疗科技有限公司(www.qizemed.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!