

fujinon内窥镜维修 启泽医疗 内窥镜维修

产品名称	fujinon内窥镜维修 启泽医疗 内窥镜维修
公司名称	广州启泽医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路128号310
联系电话	15018771601 15018771601

产品详情

广州启泽医疗科技有限公司专业提供FUJINON EG-470N
胃镜维修、FUJINON内窥镜维修、富士能软镜维修。

启泽医疗--富士能胃镜维修内窥镜维修：

设备名称：FUJINON EG-470N 胃镜

品牌：FUJINON 型号：EG-470N

故障现象：

- 1、CCD老化，有故障，图像不正常；
- 2、插入管老化；
- 3、光束老化、断丝多、偏暗；
- 4、蛇骨变形；
- 5、钳子管磨损；
- 6、橡皮老化。

检测结果：1、CCD老化，有故障，图像不正常；

- 2、插入管老化；
- 3、光束老化、断丝多、偏暗；

- 4、蛇骨变形；
- 5、钳子管磨损；
- 6、橡皮老化。

解决方案：更换CCD、光束、插入管、钳子管、钢丝、蛇骨、橡皮。

启泽医疗--我们还能维修以下内窥镜服务内窥镜维修

广州启泽医疗科技有限公司是一家专业的第三方内窥镜维修服务商，专业提供维修OLYMPUS GIF-V70胃镜|内窥镜/软镜维修！

启泽医疗--奥林巴斯胃镜维修案例内窥镜维修：

设备名称：OLYMPUS GIF-V70 胃镜

品牌：OLYMPUS 型号：GIF-V70

故障现象：没有图像，打角度蛇骨有声音，不顺畅，导光头盖严重漏水，wolf内窥镜维修，水汽不畅。

检测结果：CCD损坏，没图像，导光管在导光头护套处有轻微开裂，插入管在10-30cm处老化失去光泽，水汽不畅，喷嘴堵；打角度蛇骨有异响，打角度不顺畅；光束盖玻璃破损，内窥镜维修，光束部分断丝；导光接头严重漏水。

解决方案：更换CCD，先端头、插入管、导光管、橡皮、钢丝组件、调整角度。

启泽医疗--软镜维修内窥镜维修

OLYMPUS电子内镜系统介绍：

一。100系列。该系列是OLYMPUS最早期推出的一款电子内镜系统，光源使用300W氙灯，olympus内窥镜维修，图像处理方式属于同时方式，配置的电子镜属于彩色CCD，代表型号有GIF-100和GIF-130.

OLYMPUS电子内镜系统介绍：

二.V系列。该系列是OLYMPUS公司早期推出的简易型电子内镜系统。光源使用的是24V、250W的卤素灯泡，图像处理方式属于同时方式，配置的电子镜属于彩色CCD，EG-410PE胃镜维修，代表型号有GIF-V和CF-VI.

OLYMPUS电子内镜系统介绍：

三，V70系列。该系列是OLYMPUS公司目前使用最为广泛的简易型电子内镜系统，主机和光源一体式，

使用15V、150W的卤素灯泡，胃镜维修，图像处理方式属于同时方式，配置的电子镜属于彩色CCD，fujinon内窥镜维修，代表型号是GIF-V70和CF-V70I。

广州启泽医疗科技有限公司是一家专业的第三方内窥镜维修服务商，专业提供维修宾得FUJINON EG-270N5 胃镜 富士能软镜|内窥镜维修。

启泽医疗--富士能胃镜维修案例内窥镜维修：

设备名称：FUJINON EG-270N5 胃镜品牌：FUJINON 型号：EG-270N5故障现象：之前图像模糊，处理后现在图像有水珠般，测试没有漏水，蛇骨被咬扁。打开里面没有水，烘烤后图像还是不行，甚至出现拉丝现象。检测结果：弯曲部被咬扁，图像出现斑点并带有拉丝现象。
解决方案：大修，更换CCD、蛇骨、插入管、光束、钢丝、钳子管、橡皮。

启泽医疗--肠镜维修常见品牌内窥镜维修：

Olympus奥林巴斯、PENTAX宾得/潘太克斯、Fujinon富士能、WOLF狼牌、STORZ斯托斯、Stryker史塞克等。

广州启泽医疗科技有限公司是一家专业的第三方内窥镜维修服务商，专业提供维修宾得FUJINON EG-270N5 胃镜 富士能软镜|内窥镜维修。

fujinon内窥镜维修-启泽医疗(在线咨询)-内窥镜维修由广州启泽医疗科技有限公司提供。广州启泽医疗科技有限公司(www.qizemed.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。启泽医疗——您可信赖的朋友，公司地址：广州市天河区珠村豪汇商务中心B608，联系人：邱先生。