

三轴焊锡机批发 三轴焊锡机 苏州创点智能设备

产品名称	三轴焊锡机批发 三轴焊锡机 苏州创点智能设备
公司名称	苏州创点智能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟经济开发区高新技术产业园宁波路88号
联系电话	13616238750

产品详情

自动焊锡机行业存在的问题分析

人力成本会加速上升

未来我国的人力成本上升已经成为一个不争的事实，并且会是逐年加大的趋势。这些都是由于我国人口红利目前已经进入到了一个关键点所决定的。

资源消耗和环保问题将会进一步凸显

由于过去十年中国经济建设的高速发展，我国已经成为世界上的焊锡机制造大国，但还远非强国。焊锡机产业虽然产量很大，三轴焊锡机，但大多集中在低端产品，资源消耗严重，环保问题突出。

自动焊锡机优点：

- 1.送锡管前段（靠近烙铁头的位置）软管，在调机时一般距离烙铁头的前段大概3-5mm，不要太靠前（容易被烙铁头高温烫坏）或是太靠后（容易出现送锡偏移），以免造成锡丝的堵塞或是送锡偏移。
- 2.每天工作结束时，请操作人员把机器和温度控制器的电源给关闭，以节约用电（最好把插头也拔掉，三轴焊锡机批发，避免雷电）。

苏州创点智能设备有限公司专业定制销售三轴焊锡机，三轴螺丝机，三轴点胶机，三轴焊锡机厂，三轴平台，非标自动化设备定制，自动化定制。公司不断提高技术及水平，以满足客户的需求。

自动焊锡机的维护和保养:

- 1.更换烙铁头的时候，请把整个机器的电源关掉，温度控制器的电源也必须给关掉，同时确保烙铁头温度已经降到可触摸的范围在进行更换，三轴焊锡机供应商，以免损坏烙铁头或者发生tang伤事件。
2. 在设备焊接的整个过程中严禁用手触摸烙铁头，以及下部焊锡机模组以免烫shang。在机器运行过程中，严禁身体的任何部位伸入机器的运行区域，以免发生不必要的事故（操作人员自我防范意识要强，严禁打瞌睡）。
3. 烙铁头一般更换的三种原则：一是烙铁头没有温度，二是烙铁头发现穿孔，三是不良品明显增多。如出现以上三种情况请及时的更换烙铁头。（根据客户所焊接的产品大小及焊接的温度不同烙铁头的使用寿命也是不一样的，焊锡机烙铁头作为常规耗材建议客户提早做好备品备件以免耽误生产周期）。

三轴焊锡机批发-三轴焊锡机-苏州创点智能设备(查看)由苏州创点智能设备有限公司提供。苏州创点智能设备有限公司（www.cschuangdian.com）是从事“非标智能设备,仪器的研发,制造,销售,仪器零配件制造,销售。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡业哨。