

墙面真石漆批发销售 青岛真石漆批发销售 彩韵墙艺坊质量可靠

产品名称	墙面真石漆批发销售 青岛真石漆批发销售 彩韵墙艺坊质量可靠
公司名称	济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄台装饰材料市场21区3-4号
联系电话	13573100533

产品详情

真石漆色差根本原因

1、原材料准备不充分，品质难稳定

国内中小型仿石漆厂家接单面积普遍比较小，墙面真石漆批发销售，体量多数集中在数千至数万平方米，订单量也极不稳定。成本资金压力下，厂方采购砂石与乳液的渠道经常变换，导致同批次产品却混用不同的原料，真石漆色差就此留下“隐患”。

2、产线工艺设备及管理滞后

原料不稳定带来最直接的后果就是需要反复校色，传统真石漆生产调色工序仍停留在人工对色阶段，面对十万平方以上的项目订单，仅凭人工调色几乎难以达到令用户满意的装饰效果。

3、批量化生产能力不足

材料和产线管理的不足还会带来诸多连锁反应。一般真石漆项目材料耗用面积普遍较大，天然真石漆批发销售，少则数万平方，多则数十万平方，这对真石漆生产商的供应能力也是不小的考验。有的商家冒险接了单却无法消化，重重压力无疑给企业增添了诸多经营风险。

真石漆效果色。其实，这是由于涂层的耐水性不好、吸收了水分所引起的，配方原因是选用的丙烯酸乳液在合成时需加入表面活性剂，有些厂家为了增加乳液的稳定性，所用的表面活性剂大大超量；有些厂家在制备真石漆时加入羧甲基纤维素、羟乙基纤维素等物质作为增稠剂，以及加入苯甲酸钠作为防腐剂。这些物质都是水溶性的或亲水的，涂料成膜后留在涂层中，就大大降低了涂层的耐水性能。实验说明，仿砖真石漆批发销售，将纯丙乳液与石英砂混合，不加任何助剂，喷涂形成的涂层，其吸水率为0.42%；而在上述涂料的基础上加入0.4%羟乙基纤维素，吸水率上升至4.3%。

折叠方形柱喷涂

方形柱棱角分明，青岛真石漆批发销售，很容易因喷涂不匀而使棱角模糊，为了喷涂方便，以约50cm的距离喷涂棱角，远距离喷涂，雾花散得开，面积大而均匀，如果距离太近，稍不注意就会喷厚，喷不均匀，使棱角线条显现不出来，失去了原有建筑的整体外观美感。

真石漆，真石漆生产厂家批发 选择 济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部

真石漆，真石漆总代直销，真石漆生产厂家批发

墙面真石漆批发销售-青岛真石漆批发销售-彩韵墙艺坊质量可靠由济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部提供。济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部（www.cyqyf.com）为客户提供“承接贴金箔银箔,硅藻泥,金沙,马来漆,墙衣等墙面艺术漆的施工”等业务，公司拥有“彩韵”等品牌。专注于工程施工等行业，在山东 济南 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：苑经理。