

优质自动焊锡机厂家 丹阳自动焊锡机 苏州英航自动化设备

产品名称	优质自动焊锡机厂家 丹阳自动焊锡机 苏州英航自动化设备
公司名称	苏州英航自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	胥口时进路61号3幢
联系电话	13914096616

产品详情

公司主要产品：自动焊锡机，脉冲热压焊接机，哈巴机，自动锁螺丝机及批发自动化运动平台；及设备耗材。欢迎新老客户来电咨询！

自动焊锡机如何避免虚焊现象

经常擦拭，进而坚持烙铁咀部的清洁。由于通电的自动焊锡机烙铁咀长期处于高温状态，其外表很容易氧化或穿孔，使烙铁咀导热性能变差而影响焊接质量。因而，可用湿布或湿海绵擦拭烙铁咀上的杂质，温度过高时，丹阳自动焊锡机，可暂时断开温控器开关或蘸松香降温，随时使烙铁咀上挂锡良好。

公司主要产品：自动焊锡机，脉冲热压焊接机，哈巴机，自动锁螺丝机及批发自动化运动平台；及设备耗材。欢迎新老客户来电咨询！

自动焊锡机在使用中出现不良该怎么解决？

在焊锡过程中容易出现漏焊的问题：漏焊一般是指在自动焊锡机焊接过程中，焊盘上没有锡的现象。导致这个现象

的原因是：一是烙铁头没有接触到焊点，这个时候我们就要调整该点的坐标，自动焊锡机哪家好，使烙铁头接触到焊点，优质自动焊锡机厂家，这样就不会出现

漏焊的情况；在一个就是焊盘表面氧化比较严重，锡根本粘不上去。

公司主要产品：自动焊锡机，自动焊锡机厂家，脉冲热压焊接机，哈巴机，自动锁螺丝机及批发自动化

运动平台；及设备耗材。欢迎新老客户来电咨询！

自动焊锡机如何保持良好的锡量

选用合适的自动焊锡机锡丝

需要选用合适的锡丝来配合自动焊锡机焊锡，不过烙铁头上必须保持有锡，且锡量不能过多，所以在工作前挑选锡丝时尽量选择直径适中的焊锡丝来保持烙铁头的锡量，以便让焊点上锡饱满。

优质自动焊锡机厂家-丹阳自动焊锡机-苏州英航自动化设备由苏州英航自动化设备有限公司提供。“自动化设备；机电设备”就选苏州英航自动化设备有限公司（www.yinghangzdh.com），公司位于：胥口时进路61号3幢，多年来，英航自动化设备坚持为客户提供好的服务，联系人：康经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。英航自动化设备期待成为您的长期合作伙伴！