

复印机上门维修 淮北复印机维修 量大从优 东捷数码

产品名称	复印机上门维修 淮北复印机维修 量大从优 东捷数码
公司名称	安徽东捷数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区肥西路58号兴科大厦701室
联系电话	13955102876

产品详情

影响复印件质量故障的原因与排除，连续进纸，故障原因与排除方法：份数控制钮失灵。检查或调整份数控制钮；计数开关失灵。检修或调换；输纸离合器失控。检修输纸离合器和控制线路。起始线不一致故障原因与排除方法：时间控制器定时辊间隙不对；检修控制器及定时辊间隙，输纸离合器失灵。检修输纸离合器。磁刷显影器不转故障原因与排除方法：载体过多。调整载体量；显影器齿轮磨损。更换齿轮。

复印机维修常见故障，图像不全，此现象是指图像边缘空缺，淮北复印机维修，使图像不完整。引起此故障的原因有：曝光灯控制电路存在故障，复印机上门维修，使曝光滞后；充电电晕器控制电路不正常；转印电晕丝提前放电；显影时间不够；光导体启动不正常；复印机前后门盖不密封，有杂光射入；显影辊磁粉位置太低；电晕丝两端有污物；光导体鼓性能不良，致使表面电位不均匀。

复印机维修常见故障，图像歪斜，此现象是指复印出来的图像发生歪斜或扭曲。引起此故障的原因有：光学器件位置失常；对位辊两端压力不均匀；纸道有污物卡阻现象。图像有擦痕，此现象是指复印出来的图像被刮擦而出现错位现象。引起此故障的因素有：上下导纸轮转动异常；输纸导板碰擦复印件；定影入口导板变形；转印分离部位有异物刮擦复印纸。

复印机上门维修-淮北复印机维修-量大从优-东捷数码由安徽东捷数码科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽东捷数码科技有限公司（www.djsmkj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为印刷设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!