

复印机租赁公司 合肥复印机租赁 量大从优 东捷数码

产品名称	复印机租赁公司 合肥复印机租赁 量大从优 东捷数码
公司名称	安徽东捷数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区肥西路58号兴科大厦701室
联系电话	13955102876

产品详情

影响复印件质量故障的原因与排除，连续进纸，复印机租赁哪家好，故障原因与排除方法：份数控制钮失灵。检查或调整份数控制钮；计数开关失灵。检修或调换；输纸离合器失控。检修输纸离合器和控制线路。起始线不一致 故障原因与排除方法：时间控制器定时辊间隙不对；检修控制器及定时辊间隙，复印机租赁报价，输纸离合器失灵。检修输纸离合器。磁刷显影器不转 故障原因与排除方法：载体过多。调整载体量；显影器齿轮磨损。更换齿轮。

复印机维修常见故障，图像跳动，此现象是指复印件上图像位置不统一，复印机租赁公司，发生跳动。引起此故障的原因有：输纸带移动不正常；光导体驱动系统跳动；离合器打滑；主轴电机转速不均匀；搓纸辊橡皮轮磨损；定影辊转动不正常；离合器弹簧失效；扫描架的驱动钢丝张力调节不当；转印前导板位置不当；滑动轨道变形。图像浓度不均，引起此现象的原因有：显影剂数量不够；光学系统工作异常；复印纸受潮；光导体疲劳；光导体表面有污物。

复印机维修常见故障，合肥复印机租赁，图像有纵向黑带，此现象是指复印图像在走纸方向出现黑色条带。引起此故障的原因有：充电电晕丝松弛；清洁消电不彻底；光路系统局部污染；磁辊上的磁粉或涂层不均匀；光导体周围磨损。图像有虚线，此现象是指复印件出现不遮掩图像的虚线。引起此故障的原因有：光路传输通道上有污物；消电电晕丝脏污；电晕器栅极老化；定影热辊表面磨损；显影辊粉层不均匀。

复印机租赁公司-合肥复印机租赁-量大从优-东捷数码(查看)由安徽东捷数码科技有限公司提供。安徽东捷数码科技有限公司（www.djsmkj.com）位于合肥市蜀山区肥西路58号兴科大厦701室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东捷数码在印刷设备中享有良好的声誉。东捷数码取得全网商盟认证，标志着我

们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东捷数码全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。