

环氧树地板用什么硬光蜡保养好？

产品名称	环氧树地板用什么硬光蜡保养好？
公司名称	东莞市横沥台美防静电制品经营部
价格	.00/面议
规格参数	台美: T M-168 1加仑/瓶 :3.78 L 广东省:国货品牌
公司地址	东莞市横沥镇田头贝涌新村南三街11号一楼
联系电话	13556670519 13559751997

产品详情

环氧树脂地板保养用什么硬光蜡好？

东莞陈先生问我，他们公司的车间地板是环氧树脂地板，但一直没有做过保养，也不知道要怎么保养。现在用了一段时间了，地面已有些磨损明显了，划花的花纹也看得到，特别是通道等出入频繁的地方，如再不采取措施，恐怕会越来越严重，到时，再想办法可能就迟了！

我问陈先生，地板做好后，地面有没有进行过打蜡？他说没有，刚做好的地板是很光亮的，水汪汪的感觉，的确很漂亮。

但现在还没有到半年，地板早已没有当初的光泽了，只能看到蒙蒙的一层花，还问我，这些花还能不能修复。

我看了陈先生给我发过来的照片，地板上是有些轻微损伤，如果及时进行打蜡，还是可以补救的，但打蜡时，还要根据实际情况来决定，要打多少层才能把太花的地方修复回来。

这种环氧树脂地板，最好在做后地板后，还没有投入使用前，在地板表面打一层地板蜡，这样就可以避免地板在使用时，人员的鞋底，推车，货物等在移动时，直接磨损地板表面。

而这种高光的环氧树脂地板，最好用免抛的台美硬光蜡TM168,这种台美硬光蜡TM-168在干透后，可在地板表面形成一层坚硬的保护层，保护地板不受磨损。

即使不用抛光，也一样可以保持地板原有光泽，而且，对于这种早已没有光泽的地板，也可以快速恢复

地板光泽，而且是可以做到立马见效，当然，台美硬光蜡TM168要打几遍才合适，还是要根据地面的实际情况来决定。

像陈先生这样的地板，已失去了环氧树脂地板原有的光泽，但磨损还没有达到无法补救的地步，只要用台美硬光蜡TM168，完全可以修复回来的。

先将地板表面用中性全能清洁剂或消毒绿水按要求兑水，用洗地机进行清洗地板，把地板清洗干净后，再用吸水机吸干地板，待地板完全干透后，再用台美硬光蜡TM-168均匀地涂沫在地板表面，等台美硬光蜡完全干透后，再涂上第二遍，用手摸，不粘手，脚踩不粘鞋底，就可以判断是否干透，通道地方实在是太花了的，就用台美硬光蜡TM168打三遍，基本就可以了。

每次打蜡前，必须要确认前面打的蜡一定要干透，才可进行下一遍打蜡，以免影响打蜡效果。

用台美硬光蜡TM168打了两次以上的地板，基本上是看不到原来地板的花了的，而且，地板表面不用抛光，也可以使表面光泽再次呈现，甚至超过原有光泽！