

不锈钢精馏塔厂家 不锈钢精馏塔 华阳化工机械

产品名称	不锈钢精馏塔厂家 不锈钢精馏塔 华阳化工机械
公司名称	宁阳县华阳化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市宁阳县磁窑工业园
联系电话	15315290966

产品详情

规整填料是在塔内按均匀几何图形排布、整齐堆砌的填料。特点：它能实现每个理论级的压力降小，故可降低塔底物料温度而节能，尤宜用于需多级分离和热敏物系的分离。分离效率高、阻力小、通量大、操作弹性大、放大效应不明显。同时，它能克服散堆填料的液体随机流动，使液体趋向均布。实践证明规整填料在大型塔中已应用成功。种类：规整填料有金属孔板、金属刺孔板、金属板网（网孔）、金属丝网、塑料孔板、格栅（格利奇）等类型

塔器属于高耸结构，不锈钢精馏塔价格，它承受的载荷除压力、温度载荷外，尚有风载荷，地震载荷与重量载荷等。在压力较低时（包括内压和外压），风载荷或地震载荷就成为塔器安全运行的主要载荷。而这些侧向载荷在塔壳和裙座壳截面中产生的应力是弯曲应力（这里对整个塔截面而言）。

一般来说，在相同的风载荷与地震载荷条件下，塔器的高度越高，高度与直径比越大，壳体的弯曲应力也越大；低矮或高度与直径之比较小的塔器，壳体中的弯曲应力不会太大，不锈钢精馏塔售后，因为前者力臂较小，不锈钢精馏塔，后者壳体的抗弯截面系数增大很快。

所以低矮塔器壁厚大多数取决于压力载荷或壁厚。为了减小设计工作量，将这部分塔器排除在外，从安全角度讲不会出现太大的问题。至于裙座仍应按压力容器规定计算其风载荷与地震载荷。

塔器常见故障

2.底脚螺栓松动

由于底脚螺栓随着风向的变化承受着交变应力，容易发生螺帽松动，严重时会发生脱落，危及设备本体安全。

处理措施：加强日常检查，发现异常及时处理。

3. 裙座焊缝开裂

裙座焊缝位置较低，承受较大的风弯矩，在交变应力作用下，极易发生焊缝开裂，甚至裙座与塔体分离，造成恶性事故。

处理措施：保证制造质量，消除焊接缺陷，加强日常检查，发现异常及时处理。

不锈钢精馏塔厂家-不锈钢精馏塔-华阳化工机械(查看)由宁阳县华阳化工机械有限公司提供。“压力管道,法兰,一级压力容器,石墨防腐设备”就选宁阳县华阳化工机械有限公司(www.zghyzb.com)，公司位于：山东省泰安市宁阳县磁窑工业园，多年来，华阳化工机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华阳化工机械期待成为您的长期合作伙伴！