

砂磨机供应 春强机械 卧式砂磨机供应

产品名称	砂磨机供应 春强机械 卧式砂磨机供应
公司名称	安丘市春强机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市凌河工业园
联系电话	13780809687

产品详情

砂磨机除了要求日常维护外，还要定期停磨，对中空轴、主轴承、筒体和减速机以及大小齿轮等重要部分做认真的检查。然后制定相关的修理计划。

- 1、要注意砂磨机所有的润滑油在砂磨机中只能运转一个月就要全部放出，砂磨机供应，对机器及加润滑油进行彻底的清洗，200型砂磨机供应，并且得新更换一次新油。
- 2、砂磨机在运转过程中，主轴承润滑油的温度不可高于58℃。而传动轴承和减速机的温升也不可高于58℃，不超过70℃。大和小齿轮的传动要非常平稳，并且不会产生异常的噪音。还要及时的调整间隙。
- 4、接下来是对主轴承的检查，主轴承出现严重磨损时也要立即更换。格子式的砂磨机的篦子板受到磨损时，如果不能再焊补也要立即更换。

盘式砂磨机的维护与保养

- 1、每星期至少定期检查1次，检查是为了不让皮带打滑导致摩擦发热。
- 2、轴承座内的润滑脂自开始使用时每年换1次。
- 3、盘式砂磨机采用的机械密封是高耐用性部件，其泄露量和泄露几率很小，可以从冷却液标尺下降情况累计算出冷却液的消耗量和判断机械密封泄露情况。每小时在1-2毫升以内的属于正常范围。
- 4、电器装置和仪表要定期检查、调整。不合格的要及时修理和换。
- 5、在维修工作中严禁使用明火和烧焊作业。当要在生产或仓储地带焊接或使用明火时，要书

面征得防火责任人批准，办理动火证书，并采取安全措施方可实施。

- 6、在运行一年左右，100型砂磨机供应，应清洗检修1次，主要进行下列工作：
 - a、检查易损件磨损情况和冷却夹套结垢情况，如结垢严重应采用除垢剂进行清洗除垢。
 - b、换掉所有润滑脂。
 - c、检查电气系统是否安全。检查调整仪表是否可靠、灵敏。
 - d、检查接地装置是否可靠。

纳米式砂磨机的润滑油在砂磨机中运转一个月就要放出，对机器及加润滑油进行清洗，并且得换一次新油。以后也可以根据需要6个月进行换油一次。各个润滑点的润滑情况和油面的高度也要定期检查，每2小时就要检查一次。

纳米式砂磨机在运转过程中，卧式砂磨机供应，主轴承润滑油的温度不可高于58℃。而传动轴承和减速机的温升也不可高于58℃，不要超过70℃。大和小齿轮的传动要平稳，并且不会产生异常的噪音。还要及时的调整间隙。

砂磨机供应-春强机械-卧式砂磨机供应由安丘市春强机械制造有限公司提供。安丘市春强机械制造有限公司（www.chunqiangjixie.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的化工成套设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领春强机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.wfyongjun.com）还是从事山东高速分散机，春强液压升降分散机，潍坊移动式分散机的厂家，欢迎来电咨询。