

烟台接插件 青岛宏顺兴工贸 电子接插件

产品名称	烟台接插件 青岛宏顺兴工贸 电子接插件
公司名称	青岛宏顺兴工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇王沙路1370号
联系电话	13869856874

产品详情

汽车空调线束：

以整车线束为例：

0.5 规格线适用于仪表灯、指示灯、门灯、顶灯等；

0.75 规格线适用于牌照灯、前后小灯、制作灯等；

1.0 规格线适用于转向灯、雾灯等；

1.5 规格线适用于前大灯、喇叭等；

主电源线要求2.5-4.0平方毫米电线。关键是要看负载的电流值，例如蓄电池的搭铁线、正极电源线则是专门的汽车电线单独使用，它们的线径有十几平方毫米以上。

青岛宏顺兴工贸有限公司是青岛市生产汽车用线束总成的专业厂家，电源接插件，多年来一直为一汽解放青岛汽车厂、一汽解放成都汽车厂、山东五征等配套各类线束总成，TS16949质量管理体系认证专业线束配套供应商。

青岛宏顺兴工贸有限公司二零零一年改制为民营企业，烟台接插件，他的前身是创建于一九八零年九月的青岛黄海配件厂，是青岛市生产汽车用线束总成的专业厂家。

汽车线束在组装过程中要遵循的一些原则：

插接件布置在容易发现的位置、布置在手和工具容易操作的位置.为了便于检查、维修，需要按

照实际组装情况考虑电器件所带导线的长度.如果电器件安装在表面易操作的位置，可以省去导线直接将插接件连接到部件上;若电器件安装位置比较隐蔽，且后期维修拆卸困难时，高压接插件，可以按照需要将电器件所带的导线长度适当增加，使插接件的布置在便于检查维修的位置.

在实际的操作过程中，我们除了按照这五点注意来进行线束组装工作，还要不断的发现问题，研究出更多的方法来解决线束组装中可能出现的隐患.

组装时不要把线束拉的太紧(尤其在横向布置线束)，避免行驶车辆在颠簸状态下，引起线束固定点位置错动，电子接插件，导致两固定点之间距离瞬间增大，从而拉长线束造成线束内部接点拉脱/虚接、导线参数变化，甚至拉断导线.

线束组装后，周围要有足够的间隙通过，保证不被其它部件压到、不被其它部件及其紧固件绊到.避免线束绝缘层被夹断、磨损或破裂引起接地等故障.

不在临近位置布置型号和颜色均相同的插接件.避免组装过程中出现误插，损坏线束和用电器.

线束表面根据其使用部位不同，采用不同的包扎方式：

发动机线束工作环境恶劣，因此全用高阻燃性、防水、机械强度高的波纹管包扎。

前舱线工作环境也相对较差，大部分枝干也用阻燃性好的波纹管包扎，部分分支用PVC管包扎。

仪表线工作空间较小，环境相对较好，可用胶带全缠或花缠。

门线和顶篷线工作空间较小，可用胶带全缠，部分枝干可用工业塑料布包扎；较细的顶篷线可直接用海绵胶带粘在车上。底盘线因与车体接触部分较多，因此用波纹管包扎防止线束磨损。青岛宏顺兴工贸有限公司专业配套生产车底盘电线束、车身电线束、启动预热线束等汽车线束总成。

烟台接插件-青岛宏顺兴工贸-电子接插件由青岛宏顺兴工贸有限公司提供。青岛宏顺兴工贸有限公司（www.qdhsx.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 青岛 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏顺兴工贸和您携手步入辉煌，共创美好未来！