

# 宁波环氧树脂自流平地坪生产厂家咨询客服「多图」

产品名称	宁波环氧树脂自流平地坪生产厂家咨询客服「多图」
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

## 产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧树脂地坪漆发粘有以下原因：

- 1、环氧树脂地坪漆施工的时候，每一道工序进行完之后才进行到下一个工序的，上一套工序没有完成或者没有干的情况下就进行了下一道工序。
- 2、基面处理的不恰当，在进行基面处理的时候，一定要彻底处理干净，如果基面有油渍等污染，一旦温度升高，就会液化，并且渗出，导致环氧树脂地坪漆发粘。
- 3、皂化的现象，地面还有碱性的物质，施工后就会出现皂化的现象，并且涂膜发软，黏度上升。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

根据实验室数据来看，固体含量40%左右的环氧封闭底漆，环氧树脂自流平地坪生产厂家，对新旧混凝土地面的封闭效果好。如果施工现场对使用稀释剂没有严格要求，建议使用固体含量50%的封闭底漆。对于封闭底漆来说，固体含量是决定成本的重要因素，市场上价格较低的封闭底漆一般都是固体含量较低的。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

鼓包的产生与施工地区没有明显的关系，同一地区有的严重，有的较轻，有的完好。同一小组操作，同一材料施工的环氧地面层，有的起鼓，有的完好，说明鼓包是多种因素造成的。

起鼓的原因，是大家关心的一个问题，剖开鼓包发现，包内都含有水分或炎黄色液体，环氧面层与基层脱离，粘在基层上的胶结料被拉成蜂窝状。按照“物理学”解释，在盛有液体的密闭容器内，液体蒸发，形成饱和状态的三条曲线的温度与压力关系。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

宁波环氧树脂自流平地坪生产厂家咨询客服「多图」由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（[www.zjzhenheng.com](http://www.zjzhenheng.com)）实力雄厚，信誉可靠，在浙江金华的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领振恒和您携手步入辉煌，共创美好未来！