

## 2.6米旋切机厂家价格 旋切机厂家价格 金轮机械制造有限公司

产品名称	2.6米旋切机厂家价格 旋切机厂家价格 金轮机械制造有限公司
公司名称	山东金轮机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂经济开发区芝麻墩办事处华夏路与沃尔沃路 交汇处
联系电话	18369559370 18369559370

## 产品详情

### 常见的无卡旋切机的板皮问题

常见的无卡旋切机的故障前边我们已经介绍过不少了，今天再给大家介绍一下另外的一个故障现象，那就是板皮成石棉瓦，刀锋比较小，进刀速度较快就会导致这种现象，还有一种就是板皮的横截面厚度不均匀造成的故障，造成这种故障的原因是刀刃不平也不直，旋切机厂家价格，那么这种解决方法是比较简单的，那就是再一次磨刀，2.6米旋切机厂家价格，用稍微较薄的铁皮盒或者是胶带调整刀锋，这样就会避免造成这些错误，大家在使用的时候要注意这些问题，就会更好的利用它们了。

希望这些会对大家有所帮助，如有不明白的，可以电话咨询我们，也可以去我们的网站上了解。

### 无卡旋切机的常见故障

产品质量缺点或常见故障：旋切的单板薄厚不匀称

原因分析：

- 1、旋切刀不锐利；
- 2、旋切刀的刀位过高或过低；
- 3、所旋切的木料过度干硬；
- 4、旋切历程中刀床摇晃；

5、装有电磁离合器的旋切机电磁离合器碳刷虚接。

清除方法：

1、从新刃磨旋切刀至锐利，连用油石打磨抛光；

2、再次调节旋切刀的刀位到适度具体位置；

3、采用干燥度适度的木料完成旋切，过干的木料可采取水焯或浸湿后旋切；

4、将各不锈钢紧固件螺栓螺母查验并拧紧，将刀床两边的滑轨调节压条与刀床的导轨滑块之间的空隙调整到适度，但不要太紧了。

5、把电磁离合器的碳刷向下自动旋转1 - 2圈。并在油盒内注入清理的稀汽车机油。

我们在前边已经介绍过无卡旋切机常用的故障了，我们今天主要来了解一下无卡旋切机的维护方法，单板旋切机厂家价格，因为只有注意他的使用方法再加上维护，就会延长他的使用寿命。

首先要做的就是确保他的数控箱是使用正确的，能够确保每个线路正确无误的运行，想要维护它，必须要了解他的使用构造是什么样子的，不能够超负荷运行，八尺旋切机厂家价格，因为不管是什么机械器件只要超负荷运行都会有所损害，出现问题要及时停机检查，他是旋切木材的设备，所以平时都要注意各个传动皮带的检查，对于润滑油箱要保持洁净。

我们只要正确的使用和保养它，机械只会越来越好的。

2.6米旋切机厂家价格-旋切机厂家价格-金轮机械制造有限公司由山东金轮机械制造有限公司提供。山东金轮机械制造有限公司（[www.jinlunjixie.com](http://www.jinlunjixie.com)）位于临沂经济开发区芝麻墩办事处华夏路与沃尔沃路交汇处。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金轮机械在木工机床中享有良好的声誉。金轮机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金轮机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.jinlunxqj.com](http://www.jinlunxqj.com)）还是从事旋切机厂家，木工旋切机，找圆机批发的厂家，欢迎来电咨询。