

布袋除尘器 潍坊除尘器 净岩环保

产品名称	布袋除尘器 潍坊除尘器 净岩环保
公司名称	淄博净岩环保通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市文昌湖区萌水镇北农村北首
联系电话	13561666004 13561666004

产品详情

烟气脱硫设备布袋老化的原因

烟气脱硫设备是工业生产中经常被使用的设备，由于大气污染日益加重，脱硫脱硝设备，所以对该环保设备的需求也是越来越多，布袋对于设备来说是一个重要的零部件，在长时间的使用后可能会出现老化的情况，这就需要我们做好预防工作，下面来分析一下老化原因。

- 1、酸碱不平衡，烟气脱硫设备的布袋与酸、碱接触会造成布袋被腐蚀，所以长时间酸碱不平衡，也会导致布袋老化。
- 2、烟气中的水分，有些布袋与水分长时间接触会被分解，例如以聚酯为材料的布袋，所以被水分解的布袋更易老化。
- 3、若温度过高，会导致烟气脱硫设备的布袋被烧黑、烧毁；若温低就会加快布袋出现结露现象，从而导致其易发生糊袋现象，久而久之布袋就会老化，甚至影响使用期限。

以上就是对烟气脱硫设备布袋老化原因的介绍，大家在实际的操作中除了要掌握正确的操作方法以外也 要多注意对设备的保养维护工作，尽可能的去防止布袋出现老化的情况，延长设备的使用寿命，这是大家需要掌握的使用知识。

脉冲除尘器的维护方法

脉冲除尘器的维护方法：

- 1、设备运行中，应设专人进行管理，并做好运行记录。

- 2、管理人员应熟悉脉冲除尘器原理、性能、使用条件，并掌握运行参数的调整和设备维修方法。
- 3、定期对设备上需润滑部位补充润滑油。
- 4、经常检查除尘器脉冲清灰系统是否正常喷吹，如不正常则着重检查脉冲阀膜片、电磁阀有无失灵或损坏，并应及时维修或更换。
- 5、脉冲阀如发生故障，应及时排除，如内部有杂质、水份等异物，应及时清理，膜片损坏应及时更换。
- 6、定期检查气缸及各法兰面情况，如发现漏气，应及时更换密封圈。
- 7、检修门上的密封条，锅炉除尘器，如有老化，应及时更换。
- 8、定期测定工艺参数，如气量、温度、浓度等，发现异常，应查找原因并及时处理。
- 9、根据设备运行阻力的变化波动定期检查设备的运行是否正常。
- 10、滤袋为易损件，使用者应定期检查滤袋的工作情况并根据滤袋的损坏程度考虑及时更换。
- 11、定期检查气路系统，排灰系统工作情况，发现异常及时排除。
- 12、根据压缩空气系统中水分离器积水情况，潍坊除尘器，定期排放积水。
- 13、停机时，在工艺系统停止后，布袋除尘器，应保持除尘器和排风机继续工作一段时间，以除去设备中的潮气和粉尘。同时在除尘器停止工作之前，必需反复进行清灰、卸灰操作。

淄博净岩环保通风设备有限公司生产的产品有：各类除尘器、脱硫脱硝设备，LFEF立窑玻纤袋除尘器；FMPD型分室脉冲喷吹袋式除尘器；LDC、YLDC低压脉冲袋式除尘器；MDC型煤磨袋式除尘器；脱硫净化设备；MC型袋式脉冲除尘器；各类旋风除尘器，除尘设备等。

脱硫脱硝设备厂家认为，其实想要解决这一问题，我们可以通过不同的方式来进行处理。比较常用的方法：

- 1、在技能操作方面，通过控制吸收液中水份蒸腾速度和蒸腾量来尽可能避免这种情况的出现；
- 2、通过控制溶液的PH值来达到目的。或者是尽可能使容易结晶的物料处于不饱和的状态，而且在除che n过程中，严格的控制所带入的烟chen量等。脱硫脱硝设备厂家解释说，这些方法都有一定的效果，在实际选择的时候，应根据具体的情况来确定。

除尘器，除尘设备，布袋除尘器，脉冲除尘器，脱硫脱硝，脱硫脱硝设备，废气光氧催化设备，除尘器生产厂家，除尘器价格，山东除尘器，淄博除尘器。

布袋除尘器-潍坊除尘器-净岩环保由淄博净岩环保通风设备有限公司提供。淄博净岩环保通风设备有限公司（www.budaichuchenqi.net.cn）是从事“除尘设备,脱硫脱硝设备,空气净化设备,通风设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：甘经理。