

大型圆木多片锯 圆木多片锯 【多片锯】找浩鼎机械

产品名称	大型圆木多片锯 圆木多片锯 【多片锯】找浩鼎机械
公司名称	任县浩鼎机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北邢台任县西黄工业区
联系电话	13643292800

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县浩鼎机械厂

多片锯加工完木材的存放注意事项

圆木多片锯

木材干燥后很容易燃烧，所以一定要做好防火的措施。圆木多片锯2、锯片与传动装置不平行，出现夹角，造成锯片增加摩擦，产生大量的摩擦热，烧坏锯片。并且在场地中设有消防物品。对于防火，木材的堆放也有讲究，楞堆的周围要留出防火线，周围不要有易燃物品，大型圆木多片锯，木堆之间应留防火线，防火线的宽度应根据木材的长短，要做到方便检尺和搬运。楞间通道不小于5米，并且要保持畅通。

木材堆放的场地要有足够的水源和砂堆。场地要保持清洁，定期清理杂草、树皮、木片、锯屑等一切易燃杂物。对于珍贵的木材可以涂上耐火漆，遇到起火受到热熔解，耐火漆会发生泡沫，形成隔绝空气的保护层。

关于锯切的木方存放方法

圆木多片锯

锯切好的圆木存放首先要注意防裂、防变形和防虫，存放木方的地方要保持干燥并有良好的通风，下面用木头或石块垫高，每层之间也要用木材垫高隔开，起到可以通风的条件。

圆木多片锯

如果锯切好的木材不干，全自动圆木多片锯，堆放时要层与层、列与列都要隔开些距离，这样可以保持通风，防止因通风不好而受潮，可以加快木材的干燥。4、锯片使用一定时间后会变钝，应及时更换或修磨，保持锯片锋利，这样才能提高锯切的质量和效率。堆放好后用帆布盖好，防止雨淋和暴晒。通常气温低于12度时，圆木会发生收缩，而高于16度时就会膨胀变形，所以存放木方的地方也应保持好存放的环境温度。同时存放木方的场地还要注意防火，浩鼎机械主要生产和销售多片锯，产品可以一次将木材锯切成多条圆木，高效率的锯切方式可以满足用户的生产需求，是目前较常用的木材开料锯机。

用圆木多片锯锯割木料时，圆木多片锯，出现木料反弹这种情况该如何解决？下面就这一问题我们进行排查并解决。

圆木多片锯首先先检查多片锯的导航片，如果磨损的比较严重，或导航片变形，会夹不住木料。如果是这种情况出现木料反弹，更换新的导航片即可解决。

锯切的木料如果比较短，小于机器的长度要求，那么，在锯切时也容易出现反弹的情况，大家在使用时注意要求即可。

锯机的导航轴有弯曲，同样也会出现该情况，需要更换新的导航轴。压料刺轮有树皮缠住，应及时清理掉，保障锯机顺畅进料锯切。

定期维护保养多片锯，可以使机器在良好的状态下运行，提高锯切的质量与效率，同时大家可以在平时使用时多积累一些操作技巧，使多片锯发挥出更好的效果。

大型圆木多片锯-圆木多片锯-【多片锯】找浩鼎机械(查看)由任县浩鼎机械厂提供。圆木多片锯当锯片使用时间久后，锯齿会产生磨损，无法更好的锯割木材，使锯切面粗糙，降低生产效率。任县浩鼎机械厂（www.haodingjxc.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北邢台的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领浩鼎机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！