

大豪木工机械 双面抛光机 抛光机

产品名称	大豪木工机械 双面抛光机 抛光机
公司名称	青岛大豪木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区王台镇王台路88号
联系电话	15254248333

产品详情

木工抛光机，圆辊抛光机，平面抛光机，手动抛光机，异型磨边机，木工机械设备厂家直销

小型抛光机主要用于圆管、圆棒、方管等产品的抛光，技术要求在抛光过程中抛光机平面运进中实现自动抛光功能，加入磨料后会产生物理反应，实现抛光、光泽度强，抛光机，立体感好。抛光机还可以抛光曲面的，洁具、五金把手在抛光过程中要求比较高，所以抛光机的质量也很重要。

自动抛光机要设法得到抛光速率，以便尽快除去磨光时产生的损伤层。同时也要使抛光损伤层不会影响最终观察到的组织，即不会造成假组织。前者要求使用较粗的磨料，以保证有较大的抛光速率来去除磨光的损伤层；后者要求使用最细的材料，使抛光损伤层较浅，但抛光速率低。解决这个矛盾的好办法就是把抛光分为两个阶段进行。

木工抛光机，圆辊抛光机，平面抛光机，异型磨边机，木工机械设备厂家直销

木工抛光机的安全使用方法

一、发现以下情况，不得使用高速抛光机操作者未受过专业培训。操作者未学习过“安全操作规程”。高速抛光机运转不正常。

二、使用高速抛光机前，应对环境做以下检查操作者的手、脚要远离旋转的抛光头。操作者不得踩住电源线或将电源线缠入抛光头内。操作者必须安全着装。抛光区域不得超过电源线的长度。操作者不得擅自将操作手柄脱手。停机时，双面抛光机，必须在高速抛光机完全停止旋转后，方可松开手柄。不能使用粘有灰尘、污垢的抛光垫抛光。积垢太多的抛光垫无法清洗干净时，用及时更换。更换、安装抛光垫时，必须切断电源。

三、高速抛光机的存放切断电源。向后倾斜，后轮着地存放。不得在室外存放，并应存放在干燥处。

抛光机按动力来源有气动和电动两种。气动式比较安全，砂带抛光机，但需要气源；电动式容易解决电源问题，但一定要注意用电安全。

按功能分有双功能工业用磨砂/抛光机和简易型抛光机两种。

双功能工业用磨砂抛光机能安上砂轮打磨金属材料，又能换上抛光盘做车漆、木门表面护理。但工作起来非常平稳，不易损坏。此种机型的转速可以调节，适合专业美容护理人员使用。

简易型抛光机实际上是钻机，体积小，转速不可调，使用时难掌握平衡；专业美容护理人员一般不使用此类机型。

按转速分类有高速抛光机、中速抛光机和低速抛光机三种。高速抛光机转速为1750-3000 r/min，转速可调；中速抛光机转速为1 200—1 600 r/min，转速可调；低速抛光机转速为1 200r/min，转速不可调。

大豪木工机械(图)-双面抛光机-

抛光机由青岛大豪木工机械有限公司提供。青岛大豪木工机械有限公司（www.qd-dahao.com）是山东青岛家具制造机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在大豪木工机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创大豪木工机械更加美好的未来。