

防爆线UV光油工厂 防爆线UV光油 聚洋实业光油公司

产品名称	防爆线UV光油工厂 防爆线UV光油 聚洋实业光油公司
公司名称	东莞市聚洋实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇犀牛陂塘督路
联系电话	13602351548

产品详情

水性上光油常见故障及排除方法

光泽度不好，亮度不够

故障原因：a. 纸质太粗，防爆线UV光油销售，渗透吸收性太强；b.涂布量不足，涂层太薄；c.上光油粘度太小固含量太低；d.印刷品表面油墨不干；e.上光油内在质量不佳；

排除方法：a.适当提高上光油粘度；b.加大涂布量；c.上光前应使油墨充分干燥；d.纸质太粗，可先涂一层底胶；e.更换质量好的水性光油

水性上光油国内外研发历史

发达国家早在九十年代初期就开始禁用油性上光油，我国目前水性上光油的用量也在不断增加。

九十年代是我国印刷业大力发展的时期，很多新型的印刷材料在国内处于技术空白，防爆线UV光油，需要进口。1994年欧美发达国家禁止覆膜印刷包装品入关，国内开始大量使用溶剂型印刷上光油替代覆膜。1997年德国一家公司开始向我国进口环保型上光油，但价格高、品种少，难以满足我国印刷工业发展需求。

水性光油消泡剂由含特殊改性聚醚经过特殊工艺复配而成，防爆线UV光油批发厂，极易溶于水，特别适用于油相起泡体系的消泡，并且产品性能稳定和有机烃类物质的相容性好，加入到油性体系不影响产品透明度，有一定的流平性能，可在很宽的温度范围内广泛用于各种恶劣体系的泡沫消除和抑制。

这款水性光油消泡剂主要用于油性油墨UV光油，UV油墨，油性丝印油墨/润滑油/油性胶水/油性加脂剂等油性体系的消泡和抑泡，使用效果非常显著。

防爆线UV光油工厂-防爆线UV光油-聚洋实业光油公司由东莞市聚洋实业有限公司提供。防爆线UV光油工厂-防爆线UV光油-聚洋实业光油公司是东莞市聚洋实业有限公司（dgjysy2.d17.cc）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨继生。