

室外机柜公司来电咨询

产品名称	室外机柜公司来电咨询
公司名称	北京瑞鼎恒业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区硅谷电脑城
联系电话	13269694628

产品详情

机柜静电故障有哪些特点

1. 机柜因静电引起的故障特点 a. 静电故障出现的季节，主要是冬春干燥期，就是说静电随湿度而改变。 b. 静电引起的故障偶发性多，重复性不强，一般是随机性的故障，因此，难于找出其诱发的原因。 c. 静电与机房采用的地板。使用的家具和工作人员的工作服有关。 d. 静电致电子机柜出现错误动作时，往往是当人体或其它绝缘体与机柜设备相接触时发生。
2. 静电放电引起机柜故障的原因 a. 由于电流瞬时流经机壳，对信号线，电源线产生的感应噪声。 b. 由于静电产生的高压，引起机壳地，安全的电位变动，从而引起逻辑地产生的电位变动。 c. 由于静电放电时的接触部分产生的电磁波给于信号的辐射噪声。 室外机柜公司

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

机柜冷却器应用范围

1.可编程控制器、工业精密控制微机系统的冷却及环境屏蔽

大功率电源中整流、变流元件的散热降温，高频电源系统的降温

发动机控制中心、电气系统微机保护中心的冷却

继电器控制面板、敏感液晶显示屏的冷却、恒温

数控加工中心电子控制装置的冷却

镜头的降温及灰尘、水汽的吹除

电气机箱的降温、恒温及污染等危险环境中的环境屏蔽、隔离

激光器壳体的降温，光电传感器的降温，光电镜头的降温、清洁

电子称的冷却带恒温器的电气机箱冷却装置套件室外机柜公司

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

机柜的分类

机柜按构件的承重、材料及其制造工艺的不同，可分为型材和薄板两种基本结构。

型材结构机柜：有钢型材机柜和铝型材机柜两种。钢型材机柜由异型无缝钢管为立柱组成。这种机柜的刚度和强度都很好，适用于重型设备。由铝合金型材组成的铝型材机柜具有一定的刚度和强度，室外机柜公司，适用于一般或轻型设备。这种机柜重量轻，加工量少，外形美观，得到广泛应用。

薄板结构机柜：整板式机柜，其侧板为一整块钢板弯折成形。这种机柜刚度和强度均较好，适用于重型或一般设备。但因侧板不可拆卸，使组装、维修不方便。弯板立柱式机柜的结构与型材机柜相似，而立柱则由钢板弯折而成。这种机柜具有一定的刚度和强度，适用于一般设备。

根据需要机柜还装有机柜附件。其主要附件有固定或可伸缩的导轨、锁紧装置、铰链、走线槽、走线架等。室外机柜公司

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

室外机柜公司来电咨询由北京瑞鼎恒业科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京瑞鼎恒业科技有限公司（www.rdhykj.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为通讯电缆及光纤具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.cllwx.cn）还是从事网络模块，六类网络模块，超五类模块的厂家，欢迎来电咨询。